

| 承認 | 審査 | 作成 |
|----------|----------|----------|
| | | |
| H27.12.8 | H27.12.8 | H27.12.8 |

平成27年 10月分

1号機 T／B

1階・地下1階


連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録(1/1)

| | | | |
|------|-------------------------|---------------|--|
| 測定目的 | 1号機 T/B 1F、B1F ダスト濃度監視 | 測定項目 | <input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析 |
| 測定場所 | 1 u T/B 1F、B1F | 測定者 | |
| 測定日時 | 2015/10/9 10:30 ~ 12:00 | 測定器 (換算定数) | ICW:リ-ICW-099 F1-DM-16,17,19 |
| 測定条件 | | 区域区分 | — |

×：線量率


△：ダスト測定箇所



データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。


1号 T/B 北側 一階

● 合計 / 合計 / α 【Bq/cm³】 ● 合計 / 合計 / β 【Bq/cm³】



1号 T/B 南側 一階

● 合計 / 合計 / α 【Bq/cm3】 ● 合計 / 合計 / β 【Bq/cm3】



1号 T/B 南側 地下一階

● 合計 / 合計 / α 【Bq/cm³】

● 合計 / 合計 / β 【Bq/cm³】

