

身体汚染発生状況報告(平成27年10月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

| 日 | バックグラウンドレベル超過 | 除染等の措置完了 |
|----|---------------|----------|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 2 |
| 15 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 |
| 18 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 3 |
| 20 | 2 | 2 |
| 21 | 1 | 1 |
| 22 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 1 |
| 25 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 19 |

身体汚染発生状況報告(平成27年10月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所
- ⑤ 構内移動式給水所(雑固体焼却設備入口)
- ⑥ 構内移動式給水所(廃スラッジ棟南)
- ⑦ 構内移動式給水所(J2タンクエリア)
- ⑧ 構内移動式給水所(1・2号開閉所西)
- ⑨ 構内移動式給水所(増設ALPS東)