

# 身体汚染発生状況報告(平成27年10月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	2	2
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	3	3
8	1	1
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	1	1
14	0	0
15	1	1
16	1	1
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	1	1
21	3	3
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	2	2
28	3	3
29	0	0
30	3	3
31	0	0
合計	21	21

# 身体汚染発生状況報告(平成27年10月)

場所: 企業センター厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	1	1
10	0	0
11	0	0
12	1	1
13	0	0
14	0	0
15	3	3
16	1	1
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	1	1
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
合計	7	7

## 身体汚染発生状況報告(平成27年10月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所
- ③ 企業棟休憩所