

局所排風機 維持確認記録（平成28年6月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績						備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○ or ×)	線量率 [μ Sv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール		
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.8	0.8	0.9	30.1	23.5	23.1	○	○	H28.6.15	—	—	—		
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.8	0.9	32.4	25	24.8	○	○	H28.6.15	—	—	—		
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.9	0.9	0.8	32.7	24.7	24.3	○	○	H28.6.15	—	—	—		
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.8	0.9	0.9	32.6	25.8	24.6	○	○	H28.6.15	—	—	—		
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	0.8	0.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		停止中(故障中 (マスク脱衣エリア仮置)
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.9	1.0	1.0	29.3	21.3	22.5	○	○	H28.6.15	—	—	—		
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.7	0.8	1.0	28.5	22.6	22.1	○	○	H28.6.15	—	—	—		
8	登録センター休憩所	喫煙室		○	0.9	1.0	1.1	31.3	24.1	24.4	○	○	H28.6.15	H28.6.19	H28.6.19	—		
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み		
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.1	1.1	1.0	29.2	21.6	22.1	○	○	H28.6.15	—	—	—		
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	0.8	0.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	0.7	0.8	1.0	29.4	23.4	21.9	○	○	H28.6.15	—	—	—		
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.7	0.8	0.9	31.5	25.4	24.8	○	○	H28.6.15	—	—	—		
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.2	1.3	1.3	33.3	26.5	24.2	○	○	H28.6.15	—	—	—		
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	0.7	0.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		停止中

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電エドラム