

承認	審査	作成
1428.7.14	1428.7.14	1428.7.14

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 7月11日 (月) 10:40~11:30						
作業場所	正門付近						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
正門付近	F1-ICW-236	0.03	2.0 μ Sv/h (11:07)	11:08 ~ 11:11	—	—	2.0 μ Sv/h (11:12)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値		0.8 μ Sv/h (11:05)	—	—	—	1.3 μ Sv/h (11:11)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値		2968mV (11:05)	—	—	—	3349mV (11:11)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値		0.8 μ Sv/h (11:05)	—	—	—	1.0 μ Sv/h (11:09)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値		2968mV (11:05)	—	—	—	3349mV (11:09)
—以下余白—							