

身体汚染発生状況報告(平成27年11月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	1	1
3	3	3
4	2	2
5	0	0
6	4	4
7	1	1
8	0	0
9	2	2
10	4	4
11	4	4
12	2	2
13	2	2
14	1	1
15	0	0
16	0	0
17	3	3
18	2	2
19	0	0
20	4	4
21	3	3
22	0	0
23	0	0
24	3	3
25	4	4
26	2	2
27	1	1
28	0	0
29	0	0
30	1	1
合計	49	49

身体汚染発生状況報告(平成27年11月)

場所：企業センター厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位:件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	1	1
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	1	1
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	1	1
17	0	0
18	0	0
19	1	1
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	1	1
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	1	1
28	0	0
29	0	0
30	0	0
合計	6	6

身体汚染発生状況報告(平成27年11月)

場所：企業棟休憩所 汚染検査所 (単位:件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	2	2
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	1	1
10	0	0
11	2	2
12	0	0
13	2	2
14	0	0
15	0	0
16	2	2
17	3	3
18	1	1
19	1	1
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	3	3
25	1	1
26	1	1
27	2	2
28	0	0
29	0	0
30	0	0
合計	21	21

身体汚染発生状況報告(平成27年11月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所