

身体汚染発生状況報告(平成27年12月)

場所: 登録センター休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

| 日 | バックグラウンドレベル超過 | 除染等の措置完了 |
|----|---------------|----------|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 2 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 1 |
| 24 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 |
| 合計 | 15 | 15 |