

# 身体汚染発生状況報告(平成28年8月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	1	1
2	1	1
3	8	8
4	2	2
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	2	2
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	1	1
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	1	1
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	1	1
24	0	0
25	3	3
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
合計	20	20

# 身体汚染発生状況報告(平成28年8月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所
- ⑤ 構内移動式給水所(66kv開閉所GIS西1)
- ⑥ 構内移動式給水所(66kv開閉所GIS西2)
- ⑦ 構内移動式給水所(装備交換所D北側)
- ⑧ 構内移動式給水所(一時保管エリアI)