

身体汚染発生状況報告(平成28年8月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	1	1
2	0	0
3	1	1
4	1	1
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	1	1
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	2	2
25	1	1
26	1	1
27	0	0
28	0	0
29	3	3
30	0	0
31	0	0
合計	11	11

身体汚染発生状況報告(平成28年8月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	3	3
2	3	3
3	1	1
4	5	5
5	3	3
6	5	5
7	0	0
8	16	16
9	6	6
10	1	1
11	1	1
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	1	1
18	1	1
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	2	2
23	1	1
24	0	0
25	7	7
26	0	0
27	1	1
28	0	0
29	2	2
30	1	1
31	2	2
合計	62	62

身体汚染発生状況報告(平成28年8月)

場所: 厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	1	1
2	1	1
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	1	1
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	1	1
30	0	0
31	0	0
合計	4	4

身体汚染発生状況報告(平成28年8月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所