

身体汚染発生状況報告(平成28年9月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	1	1
2	1	1
3	0	0
4	0	0
5	2	2
6	0	0
7	1	1
8	2	2
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	2	2
13	1	1
14	0	0
15	2	2
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	1	1
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31		
合計	13	13

身体汚染発生状況報告(平成28年9月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所
- ⑤ 構内移動式給水所(66kv開閉所GIS西1)
- ⑥ 構内移動式給水所(66kv開閉所GIS西2)
- ⑦ 構内移動式給水所(装備交換所D北側)
- ⑧ 構内移動式給水所(一時保管エリアI)