

# 放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (平成29年7月)

## 1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.40 mSv/h	7月19日
	5FL 使用済燃料プール 南側	0.75 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.35 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.65 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	12 $\mu$ Sv/h	7月19日
	5FL 使用済燃料プール 南側	15 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	17 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	1.1 $\mu$ Sv/h	7月6日
	5FL 使用済燃料プール 南側	4.4 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	2.0 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	5.0 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	1.4 $\mu$ Sv/h	7月6日
	6FL 使用済燃料プール 東側	3.0 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	3.3 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	5.1 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 東側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.12 $\mu$ Sv/h	7月6日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.10 $\mu$ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.10 $\mu$ Sv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.025 mSv/h	7月19日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.40 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.25 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	16 $\mu$ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.45 $\mu$ Sv/h	7月19日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.55 $\mu$ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.40 $\mu$ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.35 $\mu$ Sv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.65 $\mu$ Sv/h	7月6日
	1FL 第7棟	0.85 $\mu$ Sv/h	
	1FL 第8棟	0.80 $\mu$ Sv/h	
	1FL 第8棟 保管レーン入口	0.60 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第6棟	0.30 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第7棟	0.20 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第8棟	0.14 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第6棟	0.33 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第7棟	2.2 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第8棟	15 $\mu$ Sv/h	