

身体汚染発生状況報告(平成29年6月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	1	1
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
合計	1	1

身体汚染発生状況報告(平成29年6月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	3	3
3	1	1
4	0	0
5	3	3
6	1	1
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	2	2
11	0	0
12	0	0
13	1	1
14	2	2
15	5	5
16	4	4
17	2	2
18	0	0
19	0	0
20	5	5
21	2	2
22	2	2
23	1	1
24	2	2
25	0	0
26	2	2
27	5	5
28	6	6
29	6	6
30	1	1
合計	56	56

身体汚染発生状況報告(平成29年6月)

厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位:件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	1	1
2	1	1
3	1	1
4	0	0
5	0	0
6	1	1
7	0	0
8	2	2
9	1	1
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	1	1
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	1	1
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
合計	9	9

身体汚染発生状況報告(平成29年6月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所