

承認	審査	作成
428.1.27	428.1.27	428.1.27

測定場所：北側造成施工エリア（破砕ヤード）


## 一時保管エリア状況確認 サーベイ記録

件名	伐採木サーベイ（減容前における測定）		
測定日時	平成29年1月27日 9:45 ~ 10:00		
測定者		計測器番号	F1-ICW-081

1 F 構内 全体図



(C)GeoEye / 日本スペースイメージング



A1 ~ A37 の測定結果は別紙参照

備考 測定前準備 ■ バッテリーチェック ■ ゼロ点チェック



場所 北側造成施工エリア（破砕ヤード）

別紙

單位： $\mu\text{Sv/h}$

[illegible]