

承認	審査	作成

平成30年 1月分

1号機 R／B

1階・中間地下階


連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2018/1/10 10:34 ~ 10:44	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-93 F1-DM-96
測定条件	天候: 晴れ	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

放射線サーバイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2018/1/17 10:46 ~ 11:04	測定器	F1-ICW-305 F1-DM-93 F1-DM-96
測定条件	天候: 晴れ	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2018/1/22 10:34 ~ 10:41	測定器	F1-ICW-305 F1-DM-93 F1-DM-96
測定条件	天候: 曇り	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2018/1/31 10:46 ~ 10:59	測定器	F1-ICW-305 F1-DM-97 F1-DM-96
測定条件	天候: 晴れ	区域区分	—

×: 線量率


△: ダスト測定箇所



データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

④1号機 R/B一階南東


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



1.0.E-12	0:14	11:44	23:14	10:44	22:14	9:44	21:14	8:44	20:14	7:44	19:14	6:44	18:14	5:45	17:15	4:45	16:15	3:45	15:15	3:10	14:40	2:10	13:40	1:11	12:41	0:11	11:41	23:11	10:41	22:11	9:41	21:11	8:41	20:11	7:41	19:11	6:41	18:11	5:41	17:11	4:41	16:11	3:41	15:11	2:41	14:12	1:42	13:12	0:42	12:12	23:42	11:12	22:42	10:12	21:42	9:12	23:16	10:46	22:16	9:46	21:44
----------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------

⑤1号機 R/B中間地下階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:08	12:23	0:39	12:54	1:09	13:24	1:39	13:54	2:09	14:24	2:39	14:54	3:09	15:24	3:39	15:54	4:09	16:38	5:05	17:20	5:35	17:50	6:05	18:20	6:35	18:50	7:05	19:20	7:35	19:51	8:06	20:21	8:36	20:51	9:06	21:21	9:36	21:51	10:06	22:21	10:36	22:51	11:06	23:21	11:36	23:51	12:06	0:22	12:37	0:52	13:07	1:22	13:37	1:52	14:07	2:22	14:37	2:52	15:07	3:22	15:37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														