

平成30年 10月分

1号機 T／B

1階・地下1階

連続ダスト濃度監視

# 放射線サーベイ記録

|      |                                 |      |                                  |
|------|---------------------------------|------|----------------------------------|
| 測定目的 | 1号機T/B 1階, 地下1階<br>空气中放射性物質濃度測定 | 測定項目 | ■ $\gamma$ □ スミア<br>□ ダスト □ 核種分析 |
| 測定場所 | 1号機T/B南側 1階<br>1号機T/B南側 地下1階    | 測定者  |                                  |
| 測定日時 | 2018/10/2 10:26 ~ 10:46         | 測定器  | F1-ICW-305                       |


× : 線量率

△ : ダスト測定箇所

△ : 採取箇所③ 1号T/B南側 地下1階

× : ダストモニタ① 設置箇所

雰囲気線量率 0.012 mSv/h



× : ダストモニタ③ 設置箇所


空間線量当量率 0.040 mSv/h

△ : 採取箇所① 1号T/B北側



# ①1号機 T/B北側一階

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>]    ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]



|       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 12:52 | 12:37 | 12:27 | 0:12 | 12:02 | 23:47 | 11:37 | 23:22 | 11:07 | 22:57 | 10:42 | 22:32 | 10:17 | 22:07 | 9:52 | 21:42 | 9:27 | 21:17 | 8:57 | 20:47 | 8:32 | 20:22 | 8:07 | 19:57 | 7:42 | 19:27 | 7:17 | 19:02 | 6:52 | 18:37 | 6:27 | 18:12 | 6:01 | 17:46 | 5:36 | 17:21 | 5:11 | 16:56 | 4:46 | 16:31 | 4:21 | 16:06 | 3:56 | 15:41 | 3:26 | 15:16 | 3:01 | 14:51 | 2:36 | 14:26 | 2:11 | 14:01 | 1:46 | 13:36 | 1:20 | 13:10 | 0:55 | 12:45 | 0:30 | 12:20 | 0:05 |
| 1     | 2     | 3     | 4    | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15   | 16    | 17   | 18    | 19   | 20    | 21   | 22    | 23   | 24    | 25   | 26    | 27   | 28    | 29   | 30    | 31   |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |



# ③1号機 T/B南側地下一階

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>]    ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]



|       |    |
|-------|----|
| 12:35 | 31 |
| 12:10 | 30 |
| 11:45 | 29 |
| 23:35 | 28 |
| 11:20 | 27 |
| 23:05 | 26 |
| 10:55 | 25 |
| 22:39 | 24 |
| 10:29 | 23 |
| 22:14 | 22 |
| 10:04 | 21 |
| 21:49 | 20 |
| 9:39  | 19 |
| 21:24 | 18 |
| 9:14  | 17 |
| 20:59 | 16 |
| 9:08  | 15 |
| 20:53 | 14 |
| 8:43  | 13 |
| 20:27 | 12 |
| 8:17  | 11 |
| 20:02 | 10 |
| 7:52  | 9  |
| 19:37 | 8  |
| 7:22  | 7  |
| 19:12 | 6  |
| 6:57  | 5  |
| 18:47 | 4  |
| 6:32  | 3  |
| 18:22 | 2  |
| 6:07  | 1  |
| 17:57 |    |
| 5:42  |    |
| 17:32 |    |
| 5:17  |    |
| 17:07 |    |
| 4:52  |    |
| 16:41 |    |
| 4:26  |    |
| 16:16 |    |
| 4:01  |    |
| 15:51 |    |
| 3:36  |    |
| 15:21 |    |
| 3:11  |    |
| 14:56 |    |
| 2:46  |    |
| 14:31 |    |
| 2:21  |    |
| 14:06 |    |
| 1:56  |    |
| 13:41 |    |
| 1:31  |    |
| 13:16 |    |
| 1:05  |    |
| 12:50 |    |
| 0:40  |    |
| 12:25 |    |
| 0:15  |    |