

平成 30 年 11 月分

1 号機 R／B

1 階・中間地下階

連続ダスト濃度監視


放射線サーベイ記録

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	1号機R/B 1階 南東側 1号機R/B 中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2018/11/5 11:31 ~ 11:51	測定器	F1-ICW-305



× : 線量率

△ : ダスト測定箇所



△ : 採取箇所⑤
(1号R/B 中間地下階南東コーナー)

× : ダストモニタ⑤ 設置場所

空間線量当量率	0.052	mSv/h
---------	-------	-------

× : ダストモニタ④ 設置場所

雰囲気線量率	0.016	mSv/h
--------	-------	-------

△ : 採取箇所④
(1号R/B 1階 南東側)

④1号機 R/B一階南東

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



10.E-12	0:15	12:06	23:51	11:41	23:26	11:16	23:01	10:46	22:36	10:21	22:11	9:56	21:46	9:31	21:21	9:06	20:56	8:41	20:31	8:16	20:06	7:51	19:41	7:26	20:05	7:50	19:40	7:26	19:11	7:01	18:46	6:36	18:21	6:11	17:56	5:46	17:31	5:21	17:06	4:56	16:41	4:31	16:16	4:06	15:51	3:41	15:26	3:11	15:01	2:46	14:36	2:21	14:46	2:31	14:21	2:06	14:07	1:52	13:42	1:27	13:29
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																															

⑤1号機 R/B中間地下階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:05	11:55	23:40	11:30	23:15	11:06	22:51	10:36	22:26	10:11	22:01	9:46	21:36	9:21	21:11	8:56	20:46	8:31	20:21	8:06	19:56	7:41	19:31	7:16	19:45	7:30	19:20	7:05	18:50	6:40	18:25	6:15	18:00	5:50	17:35	5:25	17:10	5:01	16:46	4:36	16:21	4:11	15:56	3:46	15:31	3:21	15:06	2:51	14:41	2:26	14:16	2:01	14:33	2:18	14:08	1:54	13:44	1:29	13:19	1:04	12:54
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																															