


| | | |
|----|----|----|
| 承認 | 審査 | 作成 |
| | | |
| | | |

放射線サーベイ記録

| | | | |
|------|---------------------------|---------------|--|
| 測定目的 | 2号機 構台の作業前サーベイ | 測定項目 | <input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析 |
| 測定場所 | 2号機 構台 | 測定者 | |
| 採取日時 | H30.1.24 10:00 ~ 10:30 | 測定器 (機器効率) | F1-α-020 (33.6) |
| 測定日時 | H30.1.24 11:50 ~ 11:00 | | |
| 測定条件 | BG測定時定数：30s、スミア測定時定数：30s | 区域区分 | — |

○スミア採取ポイント



※⑱、⑲は構台下部フロアを採取

測定結果 α線 BG：10cpm

| ポイント | α線 | | ポイント | α線 | |
|------|-----|--------------------|------|-----|--------------------|
| | cpm | Bq/cm ² | | cpm | Bq/cm ² |
| ① | 0 | < 3.7E-1 | ⑪ | 0 | < 3.7E-1 |
| ② | 0 | < 3.7E-1 | ⑫ | 0 | < 3.7E-1 |
| ③ | 0 | < 3.7E-1 | ⑬ | 0 | < 3.7E-1 |
| ④ | 0 | < 3.7E-1 | ⑭ | 0 | < 3.7E-1 |
| ⑤ | 0 | < 3.7E-1 | ⑮ | 0 | < 3.7E-1 |
| ⑥ | 0 | < 3.7E-1 | ⑯ | 0 | < 3.7E-1 |
| ⑦ | 0 | < 3.7E-1 | ⑰ | 0 | < 3.7E-1 |
| ⑧ | 0 | < 3.7E-1 | ⑱ | 20 | < 3.7E-1 |
| ⑨ | 0 | < 3.7E-1 | ⑲ | 0 | < 3.7E-1 |
| ⑩ | 0 | < 3.7E-1 | ⑳ | 0 | < 3.7E-1 |