

| | | | |
|-----|-----|-----|--|
| | | | |
| 放 責 | 主 技 | 担 当 | |
| | | | |

加工室ダスト測定記録

除染対象物: 500m3側板 (タンク片No.G6-D2-3側2)

| 項目 | 確認時間 | |
|-----------|-----------|-------|
| 除染開始時間 | 2019/1/17 | 02:46 |
| 除染完了時間 | | 04:04 |
| ダスト測定開始時間 | | 04:13 |
| ダスト測定確認時間 | | 04:17 |
| 加工室扉解放時間 | | 04:30 |

*扉解放時には加工室ダスト濃度を確認する事。

[illegible]

| | | |
|----|----|----|
| 放責 | 主技 | 担当 |
|----|----|----|

加工室ダスト測定記録

除染対象物: 1000m3底板 間 (タンク片No.G4S-B2-間1)

| 項目 | 確認時間 | |
|-----------|-----------|-------|
| 除染開始時間 | 2019/1/16 | 23:10 |
| 除染完了時間 | 2019/1/17 | 01:59 |
| ダスト測定開始時間 | | 02:10 |
| ダスト測定確認時間 | | 02:14 |
| 加工室扉解放時間 | | 02:25 |

*扉解放時には加工室ダスト濃度を確認する事。

[illegible]

| | | |
|-----|-----|-----|
| 放 責 | 主 技 | 担 当 |
|-----|-----|-----|

[illegible]

| | | |
|----|----|----|
| | | |
| 放責 | 主技 | 担当 |
| | | |

加工室ダスト測定記録

除染対象物: 1000m3底板 三日月 (タンク片No.G4S-B2-月1)

| 項目 | 確認時間 | |
|-----------|-----------|-------|
| 除染開始時間 | 2019/1/15 | 18:12 |
| 除染完了時間 | 2019/1/16 | 16:18 |
| ダスト測定開始時間 | | 16:30 |
| ダスト測定確認時間 | | 16:35 |
| 加工室扉解放時間 | 2019/1/16 | 16:44 |

*扉解放時には加工室ダスト濃度を確認する事。

[illegible]

| | | |
|-----|-----|-----|
| | | |
| 放 責 | 主 技 | 担 当 |
| | | |

加工室ダスト測定記録

除染対象物: 1000m3底板 三日月 (タンク片No.G4S-B2-月2)

| 項目 | 確認時間 | |
|-----------|-----------|-------|
| 除染開始時間 | 2019/1/11 | 16:01 |
| 除染完了時間 | | 18:23 |
| ダスト測定開始時間 | | 18:35 |
| ダスト測定確認時間 | | 18:40 |
| 加工室扉解放時間 | | 18:47 |

*扉解放時には加工室ダスト濃度を確認する事。

[illegible]

| | | |
|-----|-----|-----|
| 放 責 | 主 技 | 担 当 |
|-----|-----|-----|

[illegible]