

# 身体汚染発生状況報告(平成30年1月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

| 日  | バックグラウンドレベル超過 | 除染等の措置完了 |
|----|---------------|----------|
| 1  | 0             | 0        |
| 2  | 0             | 0        |
| 3  | 0             | 0        |
| 4  | 0             | 0        |
| 5  | 0             | 0        |
| 6  | 0             | 0        |
| 7  | 0             | 0        |
| 8  | 0             | 0        |
| 9  | 0             | 0        |
| 10 | 1             | 1        |
| 11 | 1             | 1        |
| 12 | 0             | 0        |
| 13 | 0             | 0        |
| 14 | 0             | 0        |
| 15 | 0             | 0        |
| 16 | 1             | 1        |
| 17 | 1             | 1        |
| 18 | 0             | 0        |
| 19 | 0             | 0        |
| 20 | 0             | 0        |
| 21 | 0             | 0        |
| 22 | 1             | 1        |
| 23 | 0             | 0        |
| 24 | 1             | 1        |
| 25 | 0             | 0        |
| 26 | 0             | 0        |
| 27 | 0             | 0        |
| 28 | 0             | 0        |
| 29 | 0             | 0        |
| 30 | 0             | 0        |
| 31 | 0             | 0        |
| 合計 | 6             | 6        |

# 身体汚染発生状況報告(平成30年1月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

| 日  | バックグラウンドレベル超過 | 除染等の措置完了 |
|----|---------------|----------|
| 1  | 0             | 0        |
| 2  | 0             | 0        |
| 3  | 0             | 0        |
| 4  | 0             | 0        |
| 5  | 0             | 0        |
| 6  | 0             | 0        |
| 7  | 0             | 0        |
| 8  | 0             | 0        |
| 9  | 0             | 0        |
| 10 | 1             | 1        |
| 11 | 0             | 0        |
| 12 | 0             | 0        |
| 13 | 0             | 0        |
| 14 | 0             | 0        |
| 15 | 0             | 0        |
| 16 | 0             | 0        |
| 17 | 0             | 0        |
| 18 | 0             | 0        |
| 19 | 0             | 0        |
| 20 | 0             | 0        |
| 21 | 0             | 0        |
| 22 | 2             | 2        |
| 23 | 0             | 0        |
| 24 | 0             | 0        |
| 25 | 0             | 0        |
| 26 | 0             | 0        |
| 27 | 0             | 0        |
| 28 | 0             | 0        |
| 29 | 0             | 0        |
| 30 | 0             | 0        |
| 31 | 1             | 1        |
| 合計 | 4             | 4        |

# 身体汚染発生状況報告(平成30年1月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 厚生棟休憩所
- ② 西門研修棟
- ③ 水処理制御室・運転員休憩所