

管理対象区域の出入管理箇所に係る報告 (平成30年 3月)

(作業件名 : 1F-1~4号機 H4エリアタンク設置(その3)) (単位:件数)

日	スクリーングレレベル超え(身体)	除染措置	スクリーングレレベル超え(物品等)	除染措置
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—
5	—	—	—	—
6	—	—	—	—
7	—	—	—	—
8	—	—	—	—
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11	—	—	—	—
12	—	—	—	—
13	0	0	0	0
14	—	—	—	—
15	—	—	—	—
16	—	—	—	—
17	—	—	—	—
18	—	—	—	—
19	—	—	—	—
20	—	—	—	—
21	—	—	—	—
22	—	—	—	—
23	—	—	—	—
24	—	—	—	—
25	—	—	—	—
26	—	—	—	—
27	—	—	—	—
28	—	—	—	—
29	—	—	—	—
30	—	—	—	—
31	—	—	—	—
合計	0	0	0	0