

日付	2019年10月1日		タンクNo.	E-A6			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値(Bq/cm3)	最大値
作業前	7時20分	—		タンク内	1.14E-05	1.14E-05	1.14E-05	合	
作業中	9時30分	— 西 西 —		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	8時57分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時57分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時30分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)		—		東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時53分 12時12分 12時12分 12時53分	— 西 西 —		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
			西	1.25E-05	1.25E-05				
			南	1.06E-05	1.06E-05				
			北	9.92E-06	9.92E-06				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年10月2日		タンクNo.	E-A6			作業内容	資材搬出	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値(Bq/cm3)	最大値
作業前	6時59分	—		タンク内	1.14E-05	1.14E-05	1.14E-05	合	
作業中	8時48分	—		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	8時10分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時10分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	8時48分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時33分 12時09分 12時09分 12時33分	—		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
			西	1.25E-05	1.25E-05				
			南	1.06E-05	1.06E-05				
			北	9.92E-06	9.92E-06				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年10月8日		タンクNo.	E-A6			作業内容	仮設天板水切り	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値(Bq/cm3)	最大値
作業前	8時25分	—		タンク内	1.14E-05	1.14E-05	1.14E-05	合	
作業中	9時17分	南 南 南 南		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	8時55分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時55分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時17分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9時46分 9時35分 9時35分 9時46分	南 南 南 南		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
			西	1.25E-05	1.25E-05				
			南	1.06E-05	1.06E-05				
			北	9.92E-06	9.92E-06				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年10月9日		タンクNo.	E-A6			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値(Bq/cm3)	最大値
作業前	6時57分	—		タンク内	1.14E-05	1.14E-05	1.14E-05	合	
作業中	9時04分	—		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	8時27分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時27分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時04分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時28分 11時38分 11時38分 12時28分	西 西 西 西		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
			西	1.25E-05	1.25E-05				
			南	1.06E-05	1.06E-05				
			北	9.92E-06	9.92E-06				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2019年10月17日		タンクNo.	E-B8			作業内容	4段目側板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値(Bq/cm3)	最大値
作業前	6時58分	—		タンク内	1.14E-05	1.14E-05	1.14E-05	合	
作業中	11時11分	東 — — 東		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	西			1.25E-05	1.25E-05				
	南			1.06E-05	1.06E-05				
	北			9.92E-06	9.92E-06				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時37分	東 東 東 東		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	12時00分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	12時00分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	12時37分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年10月18日		タンクNo.	E-B8			作業内容	3段目側板撤去	
測定時間	風向	測定者		測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)		最大値	判定
作業前	6時54分	—		タンク内	1.14E-05	1.14E-05	1.14E-05	合	
作業中	8時58分	—		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	8時08分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時08分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	8時58分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9時47分	—		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	9時06分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時06分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時47分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年10月21日		タンクNo.	E-B8			作業内容	廃棄物搬出	
測定時間	風向	測定者		測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)		最大値	判定
作業前	11時12分	—		タンク内	1.14E-05	1.14E-05	1.14E-05	合	
作業中	12時10分	—		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	11時45分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	11時45分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	12時10分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時00分	—		東	1.14E-05	1.14E-05	1.25E-05	合	
	13時26分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	13時26分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	14時00分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					