

【 登録センター休憩所 】

局所排風機 維持確認記録 (2019年11月分)

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.5	0.5	0.5	25.6	29.4	22.8	○	○	2019.11.16	—	—	—	—
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	0.6	30.8	29.9	23.6	○	○	2019.11.16	—	—	—	—
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	0.6	31.9	29.6	24.6	○	○	2019.11.16	—	—	—	—
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.7	0.7	25.5	30.1	24.8	○	○	2019.11.16	—	—	—	—
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.5	0.5	0.5	32.1	27.1	25.3	○	○	2019.11.16	—	—	—	—
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	31.5	28.8	24.7	○	○	2019.11.16	—	—	—	—
8	登録センター休憩所	喫煙室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
9	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	20.8	24.0	19.9	○	○	2019.11.16	—	—	—	—
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	22.4	22.2	21.9	○	○	2019.11.16	—	—	—	—
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.0	1.0	1.0	22.6	27.3	21.9	○	○	2019.11.16	—	—	—	—
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや電エドラム