

日付	2019年12月6日	タンクNo.	E-C11				作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	6時56分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	9時14分	西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	8時21分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時21分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時14分	西		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時15分	北西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	11時38分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	11時38分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	12時15分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年12月18日	タンクNo.	E-C4				作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	6時56分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	9時14分	西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	8時21分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時21分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時14分	西		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時15分	北西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	11時38分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	11時38分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	12時15分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年12月19日	タンクNo.	E-C4				作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	6時55分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	11時00分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時50分	北西		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時50分	北西		南	1.06E-05	1.06E-05			
	11時00分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時03分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	13時06分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	13時06分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	14時03分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年12月20日	タンクNo.	E-C4				作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時00分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	9時36分	北西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時07分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時07分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時36分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時35分	北西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	11時55分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	11時55分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	12時35分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2019年12月24日		タンクNo.	E-C4			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値(Bq/cm3)	最大値
作業前	7時25分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	10時19分	北		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時58分	北西		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時58分	北西		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時19分	北		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時34分	北西		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	13時12分			西	1.25E-05	1.25E-05			
	13時12分			南	1.06E-05	1.06E-05			
	13時34分			北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					