




承認	審査	作成
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		
2019.8.29	2019.8.29	2019.8.29

# 放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者	
測定日時	2019.8.29	10:00 ~ 11:00	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-026 BG : 70cpm (機器効率 : 32.9%)



No	cpm	No	cpm
1: 地面	70	9 : 手すり	70
2 : 足場	90	10 : 足場(階段)	80
3 : 手すり	80	11 : 手すり	70
4: 地面	80	12 : 足場(階段)	80
5 : 手すり	80	13 : 手すり	70
6 : 足場	80	14 : 足場	100
7 : 手すり	80	15 : 手すり	80
8: 地面	70		

○ : 地面及び足場板上                      ※ : アクションレベル : 1300cpm未満  
 △ : 手すり