

## 空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名： ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (2019)

|      |             |                  |                      |
|------|-------------|------------------|----------------------|
| 測定者  |             | 計測器番号            | F1-ICW-052, 118, 396 |
| 測定日時 | 2019年12月30日 | ( 8:35 ~ 12:46 ) |                      |

| 測定 No. | 測定場所             | 保管物             | 空間線量当量率 (mSv/h)  | 前回測定値 (2019.12.25) | 備考           |
|--------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|
| 1      | 固体廃棄物貯蔵庫 第1棟     | 瓦礫類             | —                | —                  | 保管されていないため省略 |
| 2      | 固体廃棄物貯蔵庫 第2棟     | 瓦礫類             | —                | —                  | 保管されていないため省略 |
| 3      | 固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟  | 瓦礫類             | 0.008            | 0.007              |              |
| 4      | 固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地上2階 | 瓦礫類             | —                | —                  | 保管されていないため省略 |
| 5      | 固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地上1階 | 瓦礫類             | 0.001            | 0.001              |              |
| 6      | 固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下1階 | 瓦礫類             | 0.001            | 0.001              |              |
| 7      | 固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下2階 | 瓦礫類             | 0.001            | 0.001              |              |
| 8      | 一時保管エリアA1        | Aテント            | 瓦礫類              | 0.260              | 0.260        |
| 9      | 一時保管エリアA2        | Bテント            | 瓦礫類              | 0.140              | 0.140        |
| 10     | 一時保管エリアB         | テント西側ヤード        | 瓦礫類              | 0.010              | 0.010        |
| 11     | 一時保管エリアC         | Cヤード            | 瓦礫類              | 0.002              | 0.002        |
| 12     | 一時保管エリアD         | ヤード             | 瓦礫類              | 0.003              | 0.003        |
| 13     | 一時保管エリアE1        | ヤード             | 瓦礫類              | 0.020              | 0.020        |
| 14     | 一時保管エリアE2        | ヤード南側           | 瓦礫類              | 0.007              | 0.007        |
| 15     | 一時保管エリアF1, F2    | ヤード             | 瓦礫類              | 0.002              | 0.002        |
| 16     | 一時保管エリアG         | 第3土捨場北側南入口      | 伐採木 (枝葉根)        | 0.001              | 0.001        |
| 17     |                  | 第3土捨場北側北入口      |                  | 0.001              | 0.001        |
| 18     |                  | 第3土捨場北西側        | 伐採木 (幹根)         | 0.001              | 0.001        |
| 19     | 一時保管エリアH         | 旧ヘリポート北側北入口     | 伐採木 (枝葉根・幹根)     | 0.001              | 0.001        |
| 20     |                  | 旧ヘリポート北側南入口     |                  | 0.001              | 0.001        |
| 21     |                  | 旧ヘリポート北西側       |                  | 0.002              | 0.002        |
| 22     | 一時保管エリアJ         | 管理型最終処分場        | 瓦礫類              | 0.008              | 0.008        |
| 23     | 一時保管エリアL         | Bヤード            | 瓦礫類              | 0.001              | 0.001        |
| 24     | 一時保管エリアM         | 5/6号機西側ヤード西入口   | 伐採木 (幹根)         | 0.002              | 0.001        |
| 25     |                  | 5/6号機西側ヤード東入口   |                  | 0.001              | 0.002        |
| 26     | 一時保管エリアN         | 水処理制御室北側A       | 瓦礫類              | 0.002              | 0.002        |
| 27     | 一時保管エリアO         | 安定型処分場          | 瓦礫類              | 0.003              | 0.003        |
| 28     | 一時保管エリアP1        | エリア ヤード東側 (低線量) | 瓦礫類              | 0.004              | 0.004        |
| 29     | 一時保管エリアP2        | エリア ヤード東側 (高線量) | 瓦礫類              | 0.008              | 0.007        |
| 30     | 一時保管エリアQ         | 研修棟駐車場          | 瓦礫類              | 0.040              | 0.040        |
| 31     | 一時保管エリアT         | 旧展望台            | 伐採木 (枝葉根)        | 0.001              | 0.001        |
| 32     | 一時保管エリアU         | 大型機器メンテナンス建屋西側  | 瓦礫類              | 0.001              | 0.001        |
| 33     | 一時保管エリアV         | 安定型処分場南側        | 瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根) | 0.008              | 0.008        |
| 34     | 一時保管エリアW         | 固体庫1, 2棟南側 (W1) | 瓦礫類              | 0.020              | 0.020        |
| 35     |                  | 研修棟北側 (W2)      | 瓦礫類              | 0.025              | 0.025        |
| 36     | 一時保管エリアX         | 固体庫1, 2棟東側      | 瓦礫類              | 0.005              | 0.005        |
| 37     | 一時保管エリアAA        | 覆土式一時保管施設東側     | 瓦礫類              | 0.001              | 0.001        |
| 38     | 一時保管エリアa         | 固体庫トラックヤード      | 使用済保護衣等          | 0.007              | 0.007        |
| 39     | 一時保管エリアb         | 金属材専用置場         | 使用済保護衣等          | 0.004              | 0.004        |
| 40     | 一時保管エリアc         | No.2資材倉庫        | 使用済保護衣等          | 0.006              | 0.006        |
| 41     | 一時保管エリアd         | 海生物処理建屋海側       | 使用済保護衣等          | 0.005              | 0.005        |
| 42     | 一時保管エリアe         | エリア             | 使用済保護衣等          | 0.030              | 0.030        |
| 43     | 一時保管エリアf         | 廃コンクリート置場       | 使用済保護衣等          | 0.002              | 0.002        |
| 44     | 一時保管エリアg         | ABテント西側         | 使用済保護衣等          | 0.003              | 0.003        |
| 45     | 一時保管エリアi         | Bヤード海側          | 使用済保護衣等          | 0.001              | 0.001        |
| 46     | 一時保管エリアj         | 固体庫3, 4棟間       | 使用済保護衣等          | 0.005              | 0.006        |
| 47     | 一時保管エリアk         | 5/6号機西側ヤードA     | 使用済保護衣等          | 0.001              | 0.001        |
| 48     | 一時保管エリアl         | 5/6号機西側ヤードB     | 使用済保護衣等          | 0.002              | 0.002        |
| 49     | 一時保管エリアm         | 1, 2号閉鎖所周辺 東側   | 使用済保護衣等          | 0.003              | 0.003        |
| 50     | 一時保管エリアm         | 1, 2号閉鎖所周辺 西側   | 使用済保護衣等          | 0.004              | 0.004        |
| 51     | 一時保管エリアn         | 固体庫1, 2棟建屋周り    | 使用済保護衣等          | 0.004              | 0.004        |
| 52     | 一時保管エリアo         | 新設焼却炉南側         | 使用済保護衣等          | 0.001              | 0.001        |



