

| 承認        | 審査        | 確認        |
|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |
| 2020.4.21 | 2020.4.20 | 2020.4.20 |

### 「免震棟非管理区域境界」 確認チェックシート(2020年 3月)

| 2 日 | 9 日 | 16 日 | 23 日 | 30 日 | 監理員確認欄 |
|-----|-----|------|------|------|--------|
| ○ ✓ | ○ ✓ | ○ ✓  | ○ ✓  | ○ ✓  |        |

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週月曜)

○:維持管理レベルを満足する      ×:維持管理レベルを逸脱する

| 測定項目        | 維持管理レベル   |
|-------------|---|
| ①線量当量       | 1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと   |
| ②線量当量率      | $2.5 \mu\text{Sv/h}$ 未満                                   |
| ③表面汚染密度     | $4\text{Bq/cm}^2$ 未満の検出限界値以下(スミア法)                        |
| ④空气中放射性物質濃度 | マスク着用基準( $\text{Cs-134:} 2\text{E-}4\text{Bq/cm}^3$ )相当以下 |