

[illegible]

No.	設置場所		製造	確認結果					フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1m の線量当量率 でBG同等 (○or×)	温度(℃) 【基準】:室内 気温+10℃ (○or×)	フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at 1m線量当量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
							清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
16	5/6号SB 休憩所2階	休憩エリア		○	○	×	○	○	5月3日	—	—	—	—
17	5/6号SB 休憩所2階	トイレ前		○	○	×	○	○	5月3日	—	—	—	—
18	5/6号SB 休憩所2階	階段室前通路		○	○	×	○	○	5月3日	—	—	—	—
19	5/6号SB 休憩所3階	休憩エリア 3階		○	○	○	○	○	5月3日	—	—	—	—
20	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室前通路		○	○	○	○	○	5月3日	—	—	—	—
21	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
22	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室		○	○	×	○	○	5月3日	—	—	—	—
23	5/6号SB 休憩所2階	補修計測器室前通路		○	○	×	○	○	5月3日	—	—	—	—
24	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
25	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
26	5/6号SB 休憩所2階	食堂		—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
27	5/6号SB 休憩所2階	中操前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
28	5/6号SB 休憩所2階	計算機室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
29	5/6号SB 休憩所2階	工具室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
30	5/6号SB 休憩所2階	2～3階への通路		○	○	×	○	○	5月3日	—	—	—	—

【厚生棟休憩所】

局所排風機 維持確認記録(2020年5月)

[illegible]

【正門警備所】

局所排風機 維持確認記録(2020年5月)

[illegible]

【企業棟休憩所】

局所排風機 維持確認記録(2020年5月)

[illegible]