

日付	2020年7月2日	タンクNo.	G5-C1			作業内容	天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定 入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.45E-05	1.45E-05	1.45E-05	合
作業中	9時28分	—		東	1.45E-05	1.45E-05	1.46E-05	合
	8時55分	—		西	1.46E-05	1.46E-05		
	9時28分	—		南	1.46E-05	1.46E-05		
	8時55分	—		北	1.45E-05	1.45E-05		
作業中 (1回目NGの場合)				東				
				西				
				南				
				北				
作業後	12時34分	南東		東	1.45E-05	1.45E-05	1.46E-05	合
	11時47分	南東		西	1.46E-05	1.46E-05		
	12時34分	南東		南	1.46E-05	1.46E-05		
	11時47分	南東		北	1.45E-05	1.45E-05		
作業後 (1回目NGの場合)				東				
				西				
				南				
				北				
日付	2020年7月3日	タンクNo.	G5-C1			作業内容	4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定 入力者
作業前	6時46分	—		タンク内	1.45E-05	1.45E-05	1.45E-05	合
作業中	10時12分	東		東	1.45E-05	1.45E-05	1.46E-05	合
	9時50分	東		西	1.46E-05	1.46E-05		
	10時12分	東		南	1.46E-05	1.46E-05		
	9時50分	東		北	1.45E-05	1.45E-05		
作業中 (1回目NGの場合)				東				
				西				
				南				
				北				
作業後	13時30分	—		東	1.45E-05	1.45E-05	1.46E-05	合
	12時41分	—		西	1.46E-05	1.46E-05		
	13時30分	—		南	1.46E-05	1.46E-05		
	12時41分	—		北	1.45E-05	1.45E-05		
作業後 (1回目NGの場合)				東				
				西				
				南				
				北				
日付	2020年7月7日	タンクNo.	G5-C1			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定 入力者
作業前	6時55分	—		タンク内	1.45E-05	1.45E-05	1.45E-05	合
作業中	9時41分	—		東	1.45E-05	1.45E-05	1.46E-05	合
	9時15分	—		西	1.46E-05	1.46E-05		
	9時41分	—		南	1.46E-05	1.46E-05		
	9時15分	—		北	1.45E-05	1.45E-05		
作業中 (1回目NGの場合)				東				
				西				
				南				
				北				
作業後	13時08分	—		東	1.45E-05	1.45E-05	1.46E-05	合
	12時16分	—		西	1.46E-05	1.46E-05		
	13時08分	—		南	1.46E-05	1.46E-05		
	12時16分	—		北	1.45E-05	1.45E-05		
作業後 (1回目NGの場合)				東				
				西				
				南				
				北				
日付	2020年7月9日	タンクNo.	G5-C1			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定 入力者
作業前	6時51分	—		タンク内	1.45E-05	1.45E-05	1.45E-05	合
作業中	9時02分	—		東	1.45E-05	1.45E-05	1.46E-05	合
	9時28分	—		西	1.46E-05	1.46E-05		
	9時02分	—		南	1.46E-05	1.46E-05		
	9時28分	—		北	1.45E-05	1.45E-05		
作業中 (1回目NGの場合)				東				
				西				
				南				
				北				
作業後	12時08分	—		東	1.45E-05	1.45E-05	1.46E-05	合
	12時36分	—		西	1.46E-05	1.46E-05		
	12時08分	—		南	1.46E-05	1.46E-05		
	12時36分	—		北	1.45E-05	1.45E-05		
作業後 (1回目NGの場合)				東				
				西				
				南				
				北				

日 付	2020年7月13日	タンクNo.	G5-C1				作業内容	1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	6時39分	—		タンク内	1.45E-05	1.45E-05	1.45E-05	合	
作業中	7時55分	—		東	1.45E-05	1.45E-05	1.46E-05	合	
	8時20分	—		西	1.46E-05	1.46E-05			
	7時55分	—		南	1.46E-05	1.46E-05			
	8時20分	—		北	1.45E-05	1.45E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時12分	—		東	1.45E-05	1.45E-05	1.46E-05	合	
	11時32分	—		西	1.46E-05	1.46E-05			
	11時12分	—		南	1.46E-05	1.46E-05			
	11時32分	—		北	1.45E-05	1.45E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					