

[illegible]

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	①線量当量率 【μ Sv/h】 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: SNK製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 JER製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後							
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定		プレ	HEPA	チャコール	
16	5/6号SB 休憩所2階	休憩エリア		○	0.3	BG	○	110	140	○	—	—	—	—	—	—	—	—
17	5/6号SB 休憩所2階	トイレ前		○	0.3	BG	○	20	660	○	—	—	—	—	—	—	—	—
18	5/6号SB 休憩所2階	階段室前通路		○	0.2	BG	○	150	330	○	—	—	—	—	—	—	—	—
19	5/6号SB 休憩所3階	休憩エリア 3階		○	0.3	BG	○	80	310	○	—	—	—	—	—	—	—	—
20	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室前通路		○	0.3	BG	○	50	50	○	—	—	—	—	—	—	—	—
21	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
22	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室		○	0.2	BG	○	110	110	○	—	—	—	—	—	—	—	—
23	5/6号SB 休憩所2階	補修計測器室前通路		○	0.2	BG	○	70	90	○	—	—	—	—	—	—	—	—
24	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
25	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
26	5/6号SB 休憩所2階	食堂		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
27	5/6号SB 休憩所2階	中操前通路		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
28	5/6号SB 休憩所2階	計算機室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
29	5/6号SB 休憩所2階	工具室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
30	5/6号SB 休憩所2階	2～3階への通路		○	0.3	BG	○	50	600	○	—	—	—	—	—	—	—	—

【厚生棟休憩所】

## 局所排風機 維持確認記録(2020年6月)

[illegible]

【正門警備所】

局所排風機 維持確認記録(2020年6月)

[illegible]

【企業棟休憩所】

## 局所排風機 維持確認記録(2020年6月)

[illegible]