

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年7月1日

～

2020年7月3日

実施台数:10台

累計:10台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
7/1	水	1F-169	○		無	無	—	無	無
7/1	水	1F-167		○	無	無	—	無	無
7/1	水	1F-170		○	無	無	—	無	無
7/1	水	1F-171		○	無	無	—	無	無
7/2	木	1F-449	○		無	無	—	無	無
7/2	木	1F-132		○	無	無	—	無	無
7/2	木	1F-174		○	無	無	—	無	無
7/2	木	1F-367		○	無	無	—	無	無
7/3	金	1F-5	○		無	無	—	無	無
7/3	金	1F-168		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年7月6日

～

2020年7月10日

実施台数:16台

累計:26台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
7/6	月	1F-168	○		無	無	—	無	無
7/6	月	1F-132		○	無	無	—	無	無
7/6	月	1F-167		○	無	無	—	無	無
7/6	月	1F-449		○	無	無	—	無	無
7/7	火	1F-167	○		無	無	—	無	無
7/7	火	1F-163		○	無	無	—	無	無
7/7	火	1F-367		○	無	無	—	無	無
7/8	水	1F-14	○		無	無	—	無	無
7/8	水	1F-5		○	無	無	—	無	無
7/8	水	1F-169		○	無	無	—	無	無
7/8	水	1F-171		○	無	無	—	無	無
7/9	木	1F-132	○		無	無	—	無	無
7/9	木	1F-4		○	無	無	—	無	無
7/9	木	1F-170		○	無	無	—	無	無
7/10	金	1F-175	○		無	無	—	無	無
7/10	金	1F-174		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年7月13日
~
2020年7月17日
実施台数:14台
累計:40台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
7/13	月	1F-174	○		無	無	—	無	無
7/13	月	1F-132		○	無	無	—	無	無
7/13	月	1F-167		○	無	無	—	無	無
7/13	月	1F-449		○	無	無	—	無	無
7/14	火	1F-4	○		無	無	—	無	無
7/14	火	1F-5		○	無	無	—	無	無
7/14	火	1F-169		○	無	無	—	無	無
7/15	水	1F-170	○		無	無	—	無	無
7/15	水	1F-14		○	無	無	—	無	無
7/15	水	1F-175		○	無	無	—	無	無
7/15	水	1F-367		○	無	無	—	無	無
7/16	木	1F-163	○		無	無	—	無	無
7/17	金	1F-171	○		無	無	—	無	無
7/17	金	1F-168		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)
※2 35Lランドリー袋

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年7月20日
~
2020年7月22日
実施台数:14台
累計:54台

		管理No.	点検内容		清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
7/20	月	1F-132		○	無	無	—	無	無
7/20	月	1F-167		○	無	無	—	無	無
7/20	月	1F-174		○	無	無	—	無	無
7/20	月	1F-449		○	無	無	—	無	無
7/21	火	1F-5		○	無	無	—	無	無
7/21	火	1F-14		○	無	無	—	無	無
7/21	火	1F-163		○	無	無	—	無	無
7/21	火	1F-171		○	無	無	—	無	無
7/21	火	1F-367		○	無	無	—	無	無
7/22	水	1F-4		○	無	無	—	無	無
7/22	水	1F-168		○	無	無	—	無	無
7/22	水	1F-169		○	無	無	—	無	無
7/22	水	1F-170		○	無	無	—	無	無
7/22	水	1F-175		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)
※2 35Lランドリー袋

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年7月27日
~
2020年7月31日
実施台数:14台
累計:68台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
7/27	月	1F-132		○	無	無	—	無	無
7/27	月	1F-167		○	無	無	—	無	無
7/27	月	1F-174		○	無	無	—	無	無
7/27	月	1F-163		○	無	無	—	無	無
7/27	月	1F-170		○	無	無	—	無	無
7/27	月	1F-14		○	無	無	—	無	無
7/27	月	1F-175		○	無	無	—	無	無
7/28	火	1F-367	○		無	無	—	無	無
7/29	水	1F-168		○	無	無	—	無	無
7/29	水	1F-449		○	無	無	—	無	無
7/29	水	1F-5		○	無	無	—	無	無
7/29	水	1F-169		○	無	無	—	無	無
7/30	水	1F-171		○	無	無	—	無	無
7/31	木	1F-449		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋