

日 付	2021年2月1日		タンクNo.	H9W-B5			作業内容	2,1段目側板,底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	11時00分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	9時25分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	11時00分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	9時25分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時20分	南		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	12時30分	南		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時20分	南		南	1.02E-05	1.02E-05			
	12時30分	南		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2021年2月3日		タンクNo.	H9W-B4			作業内容	鋼製天板、4, 3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	10時00分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	8時18分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	10時00分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	8時18分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時41分	北		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	11時55分	北		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時41分	北		南	1.02E-05	1.02E-05			
	11時55分	北		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2021年2月5日		タンクNo.	H9W-B4			作業内容	2,1段目側板,底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時18分	—		タンク内	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
作業中	10時50分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	9時05分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	10時50分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	9時05分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時03分	西		東	1.13E-05	1.13E-05	1.13E-05	合	
	12時05分	西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時03分	西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	12時05分	西		北	1.03E-05	1.03E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					