

## 局所排風機 維持確認記録(2021年2月)

[illegible]

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実績			備 考	
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μSv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			【基準】: ②フィルタ差圧 (○or×) 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上			清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②					
					BG	at 1m	判定	清掃前		清掃後		プレ	HEPA	チャコール			
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定					指示値 (プレ)		指示値 (HEPA)
16	5/6号SB 休憩所2階	休憩エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
17	5/6号SB 休憩所2階	トイレ前	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
18	5/6号SB 休憩所2階	階段室前通路	○	0.2	0.2	○	360	130	○	—	—	—	—	—	—	—	—
19	5/6号SB 休憩所3階	休憩エリア 3階	○	0.3	0.3	○	30	600	○	—	—	—	—	—	—	—	—
20	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室前通路	○	0.3	0.3	○	50	20	○	—	—	—	—	—	—	—	—
21	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
22	5/6号SB 休憩所2階	中操外執務室	○	0.4	0.4	○	100	100	○	—	—	—	—	—	—	—	—
23	5/6号SB 休憩所2階	補修計測器室前通路	○	0.2	0.2	○	80	50	○	—	—	—	—	—	—	—	—
24	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
25	5/6号SB 休憩所2階	食堂前通路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
26	5/6号SB 休憩所2階	食堂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
27	5/6号SB 休憩所2階	中操前通路	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
28	5/6号SB 休憩所2階	計算機室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
29	5/6号SB 休憩所2階	工具室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
30	5/6号SB 休憩所2階	2～3階への通路	○	0.4	0.4	○	140	300	×	80	290	○	2月3日	—	—	—	—





## 局所排風機 維持確認記録(2021年2月)

[illegible]