


# 放射線サーベイ記録

作業件名	エリアモニタ欠測に伴う放射線測定 ✓	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ ✓ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	3号機 原子炉建屋5階 ✓		
測定目的	状況確認 ✓	測定者	✓
測定計画名称	放射線測定依頼書に基づく測定記録 ✓	測定器	F1-ICW-411 ✓
測定日時	2021/3/21 10:09 ✓		

×：空間線量当量率 (mSv/h) ✓

4  
↑



3号機 原子炉建屋 5階

測定箇所	空間線量当量率 【mSv/h】 ✓
1	4.00E-02 ✓

承認	審査	作成
	2021/3/22	