

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名： 1Fガラ収納容器等受取り保管業務委託 (2020)

| 測定者 | | | | 計測器番号 | F1-ICW-033, F1-ICW-196 | |
|--------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 測定日時 | 2020年6月23日 | | | (8:01 ~ 11:03) | | |
| 測定 No. | 測定場所 | | 保管物 | 空間線量当量率 (μSv/h) | 前回測定値 (μSv/h) (2020年6月16日) | 備考 |
| 1 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第1棟 | 瓦礫類 | — | — | 保管されていないため省略 |
| 2 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第2棟 | 瓦礫類 | — | — | 保管されていないため省略 |
| 3 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第3～第8棟 | 瓦礫類 | — | — | |
| 4 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第9棟地上2階 | 瓦礫類 | — | — | 保管されていないため省略 |
| 5 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第9棟地上1階 | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 6 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第9棟地下1階 | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 7 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第9棟地下2階 | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 8 | 一時保管エリアA1 | Aテント | 瓦礫類 | 0.250 | 0.250 | |
| 9 | 一時保管エリアA2 | Bテント | 瓦礫類 | 0.200 | 0.200 | |
| 10 | 一時保管エリアB | テント西側ヤード | 瓦礫類 | 0.010 | 0.010 | |
| 11 | 一時保管エリアC | Cヤード | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 12 | 一時保管エリアD | ヤード | 瓦礫類 | 0.003 | 0.003 | |
| 13 | 一時保管エリアE1 | ヤード | 瓦礫類 | 0.020 | 0.020 | |
| 14 | 一時保管エリアE2 | ヤード南側 | 瓦礫類 | 0.003 | 0.003 | |
| 15 | 一時保管エリアF1, F2 | ヤード | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 16 | 一時保管エリアG | 第3土捨場北側南入口 | 伐採木 (枝葉根) | 0.001 | 0.001 | |
| 17 | | 第3土捨場北側北入口 | | 0.001 | 0.001 | |
| 18 | | 第3土捨場北西側 | 伐採木 (幹根) | 0.001 | 0.001 | |
| 19 | 一時保管エリアH | 旧ヘリポート北側北入口 | 伐採木 (枝葉根・幹根) | 0.001 | 0.001 | |
| 20 | | 旧ヘリポート北側南入口 | | 0.001 | 0.001 | |
| 21 | | 旧ヘリポート北西側 | | 0.002 | 0.002 | |
| 22 | 一時保管エリアJ | 管理型最終処分場 | 瓦礫類 | — | — | |
| 23 | 一時保管エリアL | Bヤード | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 24 | 一時保管エリアM | 5/6号機西側ヤード西入口 | 伐採木 (幹根) | 0.002 | 0.002 | |
| 25 | | 5/6号機西側ヤード東入口 | | 0.001 | 0.001 | |
| 26 | 一時保管エリアN | 水処理制御室北側A | 瓦礫類 | — | — | |
| 27 | 一時保管エリアO | 安定型処分場 | 瓦礫類 | 0.003 | 0.003 | |
| 28 | 一時保管エリアP1 | エリア ヤード東側 (低線量) | 瓦礫類 | 0.004 | 0.004 | |
| 29 | 一時保管エリアP2 | エリア ヤード東側 (高線量) | 瓦礫類 | 0.007 | 0.007 | |
| 30 | 一時保管エリアQ | 研修棟駐車場 | 瓦礫類 | — | — | |
| 31 | 一時保管エリアT | 旧展望台 | 伐採木 (枝葉根) | — | — | |
| 32 | 一時保管エリアU | 大型機器メンテナンス建屋西側 | 瓦礫類 | — | — | |
| 33 | 一時保管エリアV | 安定型処分場南側 | 瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根) | — | — | |
| 34 | 一時保管エリアW | 固体庫1, 2棟南側 (W1) | 瓦礫類 | — | — | |
| 35 | | 研修棟北側 (W2) | 瓦礫類 | — | — | |
| 36 | 一時保管エリアX | 固体庫1, 2棟東側 | 瓦礫類 | — | — | |
| 37 | 一時保管エリアAA | 覆土式一時保管施設東側 | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 38 | 一時保管エリアa | 固体庫トラックヤード | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 39 | 一時保管エリアb | 金属材料専用置場 | 使用済保護衣等 | 0.004 | 0.004 | |
| 40 | 一時保管エリアc | No.2資材倉庫 | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 41 | 一時保管エリアd | 海生物処理建屋海側 | 使用済保護衣等 | 0.005 | 0.005 | |
| 42 | 一時保管エリアe | エリア | 使用済保護衣等 | 0.015 | 0.015 | |
| 43 | 一時保管エリアf | 廃コンクリート置場 | 使用済保護衣等 | 0.002 | 0.002 | |
| 44 | 一時保管エリアg | ABテント西側 | 使用済保護衣等 | 0.003 | 0.003 | |
| 45 | 一時保管エリアi | Bヤード海側 | 使用済保護衣等 | 0.001 | 0.001 | |
| 46 | 一時保管エリアj | 固体庫3, 4棟間 | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 47 | 一時保管エリアk | 5/6号機西側ヤードA | 使用済保護衣等 | 0.001 | 0.001 | |
| 48 | 一時保管エリアl | 5/6号機西側ヤードB | 使用済保護衣等 | 0.002 | 0.002 | |
| 49 | 一時保管エリアm | 1, 2号開閉所周辺 東側 | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 50 | 一時保管エリアn | 1, 2号開閉所周辺 西側 | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 51 | 一時保管エリアo | 固体庫1,2棟建屋周り | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 52 | 一時保管エリアo | 新設焼却炉南側 | 使用済保護衣等 | 0.001 | 0.001 | |

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1Fガラ収納容器等受取り保管業務委託(2020)

| | | | |
|------|------------|------------------|------------|
| 測定者 | | 計測器番号 | F1-ICW-033 |
| 測定日時 | 2020年6月24日 | (8:01 ~ 10:43) | |

| 測定 No. | 測定場所 | | 保管物 | 空間線量当量率 (mSv/h) | 前回測定値 (mSv/h) (2020年6月17日) | 備考 |
|--------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第1棟 | 瓦礫類 | — | — | 保管されていないため省略 |
| 2 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第2棟 | 瓦礫類 | — | — | 保管されていないため省略 |
| 3 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第3～第8棟 | 瓦礫類 | 0.008 | 0.008 | |
| 4 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第9棟地上2階 | 瓦礫類 | — | — | 保管されていないため省略 |
| 5 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第9棟地上1階 | 瓦礫類 | — | — | |
| 6 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第9棟地下1階 | 瓦礫類 | — | — | |
| 7 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 第9棟地下2階 | 瓦礫類 | — | — | |
| 8 | 一時保管エリアA1 | Aテント | 瓦礫類 | — | — | |
| 9 | 一時保管エリアA2 | Bテント | 瓦礫類 | — | — | |
| 10 | 一時保管エリアB | テント西側ヤード | 瓦礫類 | — | — | |
| 11 | 一時保管エリアC | Cヤード | 瓦礫類 | — | — | |
| 12 | 一時保管エリアD | ヤード | 瓦礫類 | — | — | |
| 13 | 一時保管エリアE1 | ヤード | 瓦礫類 | — | — | |
| 14 | 一時保管エリアE2 | ヤード南側 | 瓦礫類 | — | — | |
| 15 | 一時保管エリアF1, F2 | ヤード | 瓦礫類 | — | — | |
| 16 | 一時保管エリアG | 第3土捨場北側南入口 | 伐採木 (枝葉根) | — | — | |
| 17 | | 第3土捨場北側北入口 | | — | — | |
| 18 | | 第3土捨場北西側 | 伐採木 (幹根) | — | — | |
| 19 | 一時保管エリアH | 旧ヘリポート北側北入口 | 伐採木 (枝葉根・幹根) | — | — | |
| 20 | | 旧ヘリポート北側南入口 | | — | — | |
| 21 | | 旧ヘリポート北西側 | | — | — | |
| 22 | 一時保管エリアJ | 管理型最終処分場 | 瓦礫類 | 0.008 | 0.008 | 境界外側へ配置及び車両等への干渉が生じる為、目安線量より高い。 |
| 23 | 一時保管エリアL | Bヤード | 瓦礫類 | — | — | |
| 24 | 一時保管エリアM | 5/6号機西側ヤード西入口 | 伐採木 (幹根) | — | — | |
| 25 | | 5/6号機西側ヤード東入口 | | — | — | |
| 26 | 一時保管エリアN | 水処理制御室北側A | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 27 | 一時保管エリアO | 安定型処分場 | 瓦礫類 | — | — | |
| 28 | 一時保管エリアP1 | エリア ヤード東側 (低線量) | 瓦礫類 | — | — | |
| 29 | 一時保管エリアP2 | エリア ヤード東側 (高線量) | 瓦礫類 | — | — | |
| 30 | 一時保管エリアQ | 研修棟駐車場 | 瓦礫類 | 0.040 | 0.040 | |
| 31 | 一時保管エリアT | 旧展望台 | 伐採木 (枝葉根) | 0.001 | 0.001 | |
| 32 | 一時保管エリアU | 大型機器メンテナンス建屋西側 | 瓦礫類 | 0.001 | 0.001 | |
| 33 | 一時保管エリアV | 安定型処分場南側 | 瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根) | 0.008 | 0.008 | |
| 34 | 一時保管エリアW | 固体庫1, 2棟南側(W1) | 瓦礫類 | 0.018 | 0.018 | |
| 35 | | 研修棟北側(W2) | 瓦礫類 | 0.025 | 0.025 | |
| 36 | 一時保管エリアX | 固体庫1, 2棟東側 | 瓦礫類 | 0.005 | 0.005 | |
| 37 | 一時保管エリアAA | 覆土式一時保管施設東側 | 瓦礫類 | — | — | |
| 38 | 一時保管エリアa | 固体庫トラックヤード | 使用済保護衣等 | 0.007 | 0.007 | |
| 39 | 一時保管エリアb | 金属材専用置場 | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 40 | 一時保管エリアc | No.2資材倉庫 | 使用済保護衣等 | 0.007 | 0.007 | |
| 41 | 一時保管エリアd | 海生物処理建屋海側 | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 42 | 一時保管エリアe | エリア | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 43 | 一時保管エリアf | 廃コンクリート置場 | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 44 | 一時保管エリアg | ABテント西側 | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 45 | 一時保管エリアi | Bヤード海側 | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 46 | 一時保管エリアj | 固体庫3, 4棟間 | 使用済保護衣等 | 0.005 | 0.005 | |
| 47 | 一時保管エリアk | 5/6号機西側ヤードA | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 48 | 一時保管エリアl | 5/6号機西側ヤードB | 使用済保護衣等 | — | — | |
| 49 | 一時保管エリアm | 1, 2号開閉所周辺 東側 | 使用済保護衣等 | 0.004 | 0.004 | |
| 50 | 一時保管エリアn | 1, 2号開閉所周辺 西側 | 使用済保護衣等 | 0.004 | 0.004 | |
| 51 | 一時保管エリアo | 固体庫1, 2棟建屋周り | 使用済保護衣等 | 0.004 | 0.004 | |
| 52 | 一時保管エリアo | 新設焼却炉南側 | 使用済保護衣等 | — | — | |

