

日 付	2021年9月9日		タンクNo.	旧処理水バッファタンク			作業内容	1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時55分	—		タンク内	1.97E-05	1.97E-05	1.97E-05	合	
作業中	19時40分	南		東	1.97E-05	1.97E-05	2.34E-05	合	
	19時15分	南		西	2.34E-05	2.34E-05			
	19時15分	南		南	2.13E-05	2.13E-05			
	19時40分	南		北	1.98E-05	1.98E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	21時15分	南		東	1.97E-05	1.97E-05	2.34E-05	合	
	20時35分	南		西	2.34E-05	2.34E-05			
	20時35分	南		南	2.13E-05	2.13E-05			
	21時15分	南		北	1.98E-05	1.98E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					