


# 空間線量率測定記録

工事件名	1F-3R/B 1階干渉物 撤去工事(1)その1	東電監理員	2021 年 3 月 22日		
		記録確認年月日			
測定年月日	2020 年 12 月 7 日				
測定場所	3号機 原子炉建屋 1階	主任技術者	QA	作業責任者	
測定機器	Dosei-γ				
機器番号	183814				
測定項目	空間線量率測定(作業前)				
		21 年3 月22日	21 年3 月22日	21 年3 月22日	

## 1. 空間線量率測定 床上1.5m(2箇所)

測定点	測定結果(mSv/h)
1	3.6
2	5.6




検査員	所属		
	氏名		
	年月日	2021年3月21日	

# 空間線量率測定記録

工事件名	1F-3R/B 1階干渉物 撤去工事(1)その1	東電監理員	2021 年 3 月 22 日		
		記録確認年月日			
測定年月日	2021 年 3 月 21 日				
測定場所	3号機 原子炉建屋 1階	主任技術者	QA	作業責任者	
測定機器	Dosei-γ				
機器番号	183814				
測定項目	空間線量率測定(作業後)				
		21 年 3 月 22 日	21 年 3 月 22 日	21 年 3 月 22 日	

## 1. 空間線量率測定 床上1.5m(2箇所)

測定点	測定結果(mSv/h)
1	3.5
2	5.8



検査員	所属		
	氏名		
	年月日	2021年3月21日	