


放射線サーベイ記録

作業件名	1号機原子炉建屋における放射線環境の測定 ✓	測定項目	■中性子 <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/>
測定場所	1号機原子炉建屋 1階 ✓		□ダスト □核種分析
測定目的	1号機原子炉建屋 1階P/A室における放射線環境の調査 ✓	測定者	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
測定計画名称	建屋内及び建屋周辺、構内測定記録 ✓		
測定日時	2022/3/11 15:45 ~ 16:30 ✓	測定器	F1-RC-16 ✓



●測定結果

測定箇所	線量当量率 【 $\mu\text{Sv/h}$ 】 ✓	
	弁閉時 ✓	弁開時 ✓
×① ✓	0.25 ✓	0.25 ✓
×② ✓	0.25 ✓	0.25 ✓
×③ ✓	0.00 ✓	0.00 ✓

承認	審査	作成
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2022.3.14