

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 2 | #1大型カバー設置工事 | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/8 | 金属ガラ (2020SS-00451) | 6 | 0.08 mSv/h | 3 mSv/h | β 有 | 7.5 mSv/h |
| 3 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 4 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 5 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 6 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 7 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 8 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | 紙 | 3 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 9 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | ビニール | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 10 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | 可燃その他(テープ) | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 11 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 12 | #1大型カバー設置工事 | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/8 | 金属ガラ (2020SS-00345) | 6 | 0.08 mSv/h | 3 mSv/h | β 有 | 7.5 mSv/h |
| 13 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 可燃物 その他 | 1 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 14 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | 紙 | 2 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 15 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | ビニール | 2 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 16 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | ダンボール | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 17 | 1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託 | 多核種除去設備(GQ-20 西側) | 水処理計画グループ | 2021/4/16 | 木材類 | 5 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 18 | 1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託 | 多核種除去設備(GQ-20 西側) | 水処理計画グループ | 2021/4/16 | プラスチック・ホリ・ビニール類 | 5 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 19 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 20 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| 21 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 22 | 2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託 | 定検機材倉庫B棟 | PCV内部調査PJグループ | 2021/4/8 | 金属ガラ | 30 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 23 | 2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託 | 定検機材倉庫B棟 | PCV内部調査PJグループ | 2021/4/8 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 2 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 24 | 2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託 | 定検機材倉庫B棟 | PCV内部調査PJグループ | 2021/4/8 | 木材類 | 2 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 25 | 2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託 | 定検機材倉庫B棟 | PCV内部調査PJグループ | 2021/4/8 | 紙・ウエス類 | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 26 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 27 | 1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託 | 多核種除去設備(GQ-20 西側) | 水処理計画グループ | 2021/4/16 | 難燃シート類 | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 28 | 1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託 | 多核種除去設備(GQ-20 西側) | 水処理計画グループ | 2021/4/16 | 可燃物その他 | 4 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 29 | 1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託 | 多核種除去設備(GQ-20 西側) | 水処理計画グループ | 2021/4/16 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 2 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 30 | 1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託 | 多核種除去設備(GQ-20 西側) | 水処理計画グループ | 2021/4/16 | 紙・ウエス類 | 2 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 31 | 1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託 | 多核種除去設備(GQ-20 西側) | 水処理計画グループ | 2021/4/16 | 難燃シート類 | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 32 | #1大型カバー設置工事 | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/2/25 | 金属ガラ(2020SS-00118) | 6 | 0.08 mSv/h | 0.3 mSv/h | β 有 | 1 mSv/h |
| 33 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 34 | #1大型カバー設置工事 | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/2/25 | 金属ガラ(2020SS-00456) | 6 | 0.08 mSv/h | 0.3 mSv/h | β 有 | 1 mSv/h |
| 35 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 36 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 37 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 38 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 39 | 1F 構内廃バッテリー処理業務委託 | 廃棄物倉庫 | 固体廃棄物グループ | 2021/5/12 | ミラクルパウダー | 1 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 40 | 1F 構内廃バッテリー処理業務委託 | 廃棄物倉庫 | 固体廃棄物グループ | 2021/5/12 | ビニール袋 | 0.1 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 41 | 1F 構内廃バッテリー処理業務委託 | 廃棄物倉庫 | 固体廃棄物グループ | 2021/5/12 | 紙・ウエス類 | 0.3 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 42 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 43 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 44 | #1大型カバー設置工事 | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/2/25 | 金属ガラ(2020SS-00459) | 6 | 0.08 mSv/h | 0.3 mSv/h | β 有 | 1 mSv/h |
| 45 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 46 | 発電所構内除草・除伐業務 | 福島第一原子力発電所構内 物揚げ場 (GI-19) | 総務グループ | 2021/4/9 | 流木 | 5 | 3 μ Sv/h | 3 μ Sv/h | 無 | |
| 47 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B | 2号機周辺ヤード | 2号機台設置PJグループ | 2021/5/10 | 難燃シート類(ピンクシート他) | 1.5 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 48 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B | 2号機周辺ヤード | 2号機台設置PJグループ | 2021/5/10 | プラスチック類(A型バリケード他) | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 49 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B | 2号機周辺ヤード | 2号機台設置PJグループ | 2021/5/10 | ビニール類(ビニール袋他) | 0.5 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 50 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B | 2号機周辺ヤード | 2号機台設置PJグループ | 2021/5/10 | ホース類(エフレックス管他) | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 51 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B | 2号機周辺ヤード | 2号機台設置PJグループ | 2021/5/10 | 紙・ウエス類(キムタオル他) | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 52 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/4/19 | 不燃:その他 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 53 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/4/19 | 不燃:その他 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 54 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 55 | 発電所構内除草・除伐業務 | 福島第一原子力発電所構内 物揚げ場 (GI-19) | 総務グループ | 2021/4/9 | 流木 | 5 | 3 μ Sv/h | 3 μ Sv/h | 無 | |
| 56 | 化学分析及び放射能測定業務(2021年度) | 5, 6号機 ホットラボ(GJ-14) | 分析評価グループ | 2021/4/19 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 4 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 57 | 化学分析及び放射能測定業務(2021年度) | 5, 6号機 ホットラボ(GJ-14) | 分析評価グループ | 2021/4/19 | 紙・ウエス等 | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 58 | #1大型カバー設置工事 | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/2/25 | 金属ガラ(2020SS-00041) | 6 | 0.08 mSv/h | 3 mSv/h | β 有 | 7.5 mSv/h |
| 59 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 60 | 2021年工事用重機・車両の管理・運用委託 | 第二土捨て場 | 保全計画グループ | 2021/5/12 | 紙・ウエス類 | 1 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 61 | 2021年工事用重機・車両の管理・運用委託 | 第二土捨て場 | 保全計画グループ | 2021/5/12 | 可燃物その他 | 0.5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 62 | 2021年工事用重機・車両の管理・運用委託 | 第二土捨て場 | 保全計画グループ | 2021/5/12 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 1.5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 63 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/4/19 | 不燃:その他 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 64 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/4/19 | 不燃:その他 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 65 | 1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 可燃物 その他 | 1 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 66 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 67 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク設置 | G1タンクエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/4 | 不燃物(金属ガラ) | 5 | 20 μ Sv/h | 30 μ Sv/h | 無 | |
| 68 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 北西ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/2/9 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.06 mSv/h | 0.06 mSv/h | 無 | |
| 69 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 70 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 71 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 72 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク設置 | G1タンクエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/4 | 不燃物(金属ガラ) | 5 | 20 μ Sv/h | 30 μ Sv/h | 無 | |
| 73 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/4/21 | 木材類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 74 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 75 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 76 | 発電所構内除草・除伐業務 | 福島第一原子力発電所構内 物揚げ場 (GI-19) | 総務グループ | 2021/4/9 | 流木 | 5 | 3 μ Sv/h | 3 μ Sv/h | 無 | |
| 77 | 1F車両測定・除染業務委託 | 車両スクリーニング場 | 放射線防護グループ | 2021/5/7 | スミアろ紙 | 1 | 0.05 mSv/h | 0.05 mSv/h | 無 | |
| 78 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 79 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 80 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/4/21 | 木材類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 81 | 1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事 | Eエア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/5 | 不燃物(金属ガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 82 | 1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 83 | 5R DGSW配管他修理工事(第5回計画点検) | 企業棟 A棟倉庫 | 1~6号機械設備グループ | 2021/4/20 | 木材 | 0.5 | 7 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 84 | 5R DGSW配管他修理工事(第5回計画点検) | 企業棟 A棟倉庫 | 1~6号機械設備グループ | 2021/4/20 | プラスチック・ポリ | 0.5 | 7 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 85 | 5R DGSW配管他修理工事(第5回計画点検) | 企業棟 A棟倉庫 | 1~6号機械設備グループ | 2021/4/20 | 紙・ウエス | 1 | 7 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 86 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 可燃物 その他 | 1 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 87 | 1F 構内排水路清掃業務委託 | 構内全域 | 土木基盤設備グループ | 2021/3/15 | 不燃その他 | 5 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 88 | 1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 89 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/4/21 | 木材類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 90 | #1カバー工事(カバー解体工事) | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/2/25 | 金属ガラ(2020SS-00178) | 6 | 0.08 mSv/h | 3 mSv/h | β 有 | 7.5 mSv/h |
| 91 | 1F-1-4号機 G1エアタンク設置 | G1タンクエア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/4 | 木材類(パタ角・パレット) | 5 | 20 μ Sv/h | 30 μ Sv/h | 無 | |
| 92 | 1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事 | H9エア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 93 | 1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 94 | 1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事 | H9エア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 95 | 1F 敷地内排水路整備工事 | 構内全域 | 土木基盤設備グループ | 2021/5/14 | 可燃その他(刈草) | 5 | 0.01 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 96 | 1F-1-4号機 G1エアタンク設置 | G1タンクエア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/4 | 紙・ウエス類 | 1.5 | 20 μ Sv/h | 30 μ Sv/h | 無 | |
| 97 | 1F-1-4号機 G1エアタンク設置 | G1タンクエア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/4 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 1.5 | 20 μ Sv/h | 30 μ Sv/h | 無 | |
| 98 | 1F-1-4号機 G1エアタンク設置 | G1タンクエア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/4 | 可燃物その他 | 2 | 20 μ Sv/h | 30 μ Sv/h | 無 | |
| 99 | 1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 100 | 1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事 | H9エア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 101 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/4/21 | 木材類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 102 | #1カバー工事(カバー解体工事) | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/2/25 | 金属ガラ(2020SS-00441) | 6 | 0.08 mSv/h | 2 mSv/h | β 有 | 7 mSv/h |
| 103 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 104 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/5/11 | 可燃:紙・ウエス類 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 105 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 106 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 107 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/5/11 | 可燃:紙・ウエス類 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 108 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 109 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その1) | 汚染水タンクエリア | 水処理計装設備グループ | 2021/4/19 | 金属ガラ | 0.5 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 110 | 共用プール点検手入工事(H33) | 運用補助共用建屋 | 共用機械設備グループ | 2021/4/12 | ウエス(紙・ウエス) | 0.8 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 111 | 共用プール点検手入工事(H33) | 運用補助共用建屋 | 共用機械設備グループ | 2021/4/12 | 段ボール(紙・ウエス) | 0.24 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 112 | 共用プール点検手入工事(H33) | 運用補助共用建屋 | 共用機械設備グループ | 2021/4/12 | 発泡スチロール(プラスチック・ホリ・ビニール類) | 0.24 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 113 | 共用プール点検手入工事(H33) | 運用補助共用建屋 | 共用機械設備グループ | 2021/4/12 | プラスチック(プラスチック・ホリ・ビニール類) | 0.02 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 114 | 共用プール点検手入工事(H33) | 運用補助共用建屋 | 共用機械設備グループ | 2021/4/12 | テープ(プラスチック・ホリ・ビニール類) | 0.02 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 115 | 共用プール点検手入工事(H33) | 運用補助共用建屋 | 共用機械設備グループ | 2021/4/12 | ハウチ(可燃物その他) | 0.02 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 116 | 共用プール点検手入工事(H33) | 運用補助共用建屋 | 共用機械設備グループ | 2021/4/12 | 難燃シート(難燃シート類) | 0.48 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 117 | 1F 敷地内排水路整備工事 | 構内全域 | 土木基盤設備グループ | 2021/5/14 | 可燃その他(刈草) | 5 | 0.01 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 118 | #1カバー工事(カバー解体工事) | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/2/25 | 金属ガラ(2020SS-00531) | 6 | 0.08 mSv/h | 2 mSv/h | β 有 | 7 mSv/h |
| 119 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 120 | 1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 可燃物 その他 | 1 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 121 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 122 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/5 | 汚染碎石 | 4 | 0.001 mSv/h | 0.002 mSv/h | β 有 | 0.2 mSv/h |
| 123 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/5 | 汚染碎石 | 4 | 0.001 mSv/h | 0.002 mSv/h | β 有 | 0.2 mSv/h |
| 124 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 125 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/5/6 | 木材類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 126 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 127 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/5 | 汚染碎石 | 4 | 0.001 mSv/h | 0.002 mSv/h | β 有 | 0.2 mSv/h |
| 128 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/5 | 汚染碎石 | 4 | 0.001 mSv/h | 0.002 mSv/h | β 有 | 0.2 mSv/h |
| 129 | 1F 敷地内排水路整備工事 | 構内全域 | 土木基盤設備グループ | 2021/5/14 | 可燃その他(刈草) | 5 | 0.01 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 130 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク設置 | G1タンクエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/8 | 木材類(パタ角・パレット) | 5 | 20 μ Sv/h | 30 μ Sv/h | 無 | |
| 131 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 132 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 133 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | 紙 | 3 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 134 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | ビニール | 2 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 135 | 【定期点検】構内使用済燃料輸送容器の容器承認維持管理業務 | 共用プール(GK-26西) | 5・6号燃料取り出しPJグループ | 2021/5/14 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 1.1 | 3 μ Sv/h | 3 μ Sv/h | 無 | |
| 136 | 【定期点検】構内使用済燃料輸送容器の容器承認維持管理業務 | 共用プール(GK-26西) | 5・6号燃料取り出しPJグループ | 2021/5/14 | 難燃シート類 | 0.8 | 3 μ Sv/h | 3 μ Sv/h | 無 | |
| 137 | 【定期点検】構内使用済燃料輸送容器の容器承認維持管理業務 | 共用プール(GK-26西) | 5・6号燃料取り出しPJグループ | 2021/5/14 | 紙・ウエス類 | 0.3 | 3 μ Sv/h | 3 μ Sv/h | 無 | |
| 138 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 139 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 140 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 141 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | ビニール | 2 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 142 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | プラスチック | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 143 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | プラスチック | 1 | 4 μ Sv/h | 6 μ Sv/h | 無 | |
| 144 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/5/6 | ペットボトル | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 145 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 146 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 147 | 1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事 | Eエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/27 | 可燃物その他 | 2 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 148 | 2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託 | 定検機材倉庫B棟 | PCV内部調査PJグループ | 2021/4/8 | 金属ガラ | 30 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 149 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/4/23 | ゴム類(2020SS00294) | 1.5 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.018 mSv/h |
| 150 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/4/23 | 難燃シート(2020SS00294) | 3.4 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.013 mSv/h |
| 151 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/4/23 | ホース(2020SS00294) | 0.1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.04 mSv/h |
| 152 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/4/23 | エフレックス(2020SS00294) | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.012 mSv/h |
| 153 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/4/23 | PE管金属付き(2020SS00347) | 6 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.011 mSv/h |
| 154 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/4/23 | PE管金属付き(2020SS00406) | 6 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.011 mSv/h |
| 155 | 5R DGSW配管他修理工事(第5回計画 点検) | 企業棟 A棟倉庫 | 1～6号機械設備グループ | 2021/4/20 | 木材 | 1 | 7 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 156 | 5R DGSW配管他修理工事(第5回計画 点検) | 企業棟 A棟倉庫 | 1～6号機械設備グループ | 2021/4/20 | 難燃シート | 0.5 | 7 μ Sv/h | 1.2 μ Sv/h | 無 | |
| 157 | 5R DGSW配管他修理工事(第5回計画 点検) | 企業棟 A棟倉庫 | 1～6号機械設備グループ | 2021/4/20 | ゴム類 | 0.5 | 7 μ Sv/h | 1.5 μ Sv/h | 無 | |
| 158 | 1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その 1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 可燃物 その他 | 1 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 159 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 160 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/4/21 | 不燃 ケーブル類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------|----------|---------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| 161 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/4/21 | 不燃 ケーブル類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 162 | 1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事 | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 163 | 1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021) | 定検機材倉庫A棟 | 貯留設備グループ | 2021/5/21 | フランジタンク片 () | 21 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |