

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	不燃 その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
2	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	不燃 その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
3	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
6	1F 敷地内排水路整備工事	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/5/14	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
7	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
9	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
10	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
11	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
12	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	不燃その他	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
13	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	不燃その他	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
14	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
15	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
16	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
17	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
18	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 電解水製造装置格納コンテナ内外	保安総括グループ	2021/5/18	紙・ウエス類	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
19	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 電解水製造装置格納コンテナ内外	保安総括グループ	2021/5/18	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
20	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
22	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
23	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
24	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
25	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
26	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その1)	汚染水タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/19	金属ガラ	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
27	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	ダンボール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
28	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	可燃その他 (マットレス)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
30	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/21	可燃物 その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
31	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
32	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
33	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
34	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
35	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	ダンボール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
36	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
37	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
38	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
39	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
40	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	不燃物	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
42	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
43	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/13	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
44	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/13	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
45	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
46	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
47	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
48	1F-1-4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	紙・段ボール	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
49	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/13	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
50	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/13	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
51	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/13	可燃その他(テープ類)	1	4 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
52	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/13	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
53	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
54	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
55	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
56	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	可燃物 その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
57	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
58	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
59	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
60	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/6	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/14	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
63	1F-3号機滞留水移送設備保温材補修工事	3号機 T/B ヒーター室	地下水対策設備グループ	2021/4/22	紙・ウエス類	1	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
64	1F-3号機滞留水移送設備保温材補修工事	3号機 T/B ヒーター室	地下水対策設備グループ	2021/4/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
65	1F-3号機滞留水移送設備保温材補修工事	3号機 T/B ヒーター室	地下水対策設備グループ	2021/4/22	可燃物その他	1	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
66	1F-3号機滞留水移送設備保温材補修工事	3号機 T/B ヒーター室	地下水対策設備グループ	2021/4/22	不燃物その他	1	1.8 μ Sv/h	1.8 μ Sv/h	無	
67	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/4/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
68	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/4/19	紙・ウエス等	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
69	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
70	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その1)	汚染水タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/19	金属ガラ	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
71	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
72	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
73	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
74	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
75	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	難燃その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
76	1F 敷地内排水路整備工事	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/5/21	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
77	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
78	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
79	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
80	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
82	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
83	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/22	金属ガラ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
84	1F-1-4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	木材	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
85	1F-1-4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	紙・段ボール	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
86	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
87	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	難不燃(アルミ、カイロ等)	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
88	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	缶	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
89	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	不燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
90	1-4号機 セシウム吸着塔交換管理他業務委託(2020-2021)	HTI建屋(グリット番号:GK-26)	水処理計画グループ	2021/5/20	紙・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	1-4号機 セシウム吸着塔交換管理他業務委託(2020-2021)	HTI建屋(グリット番号:GK-26)	水処理計画グループ	2021/5/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1-4号機 セシウム吸着塔交換管理他業務委託(2020-2021)	HTI建屋(グリット番号:GK-26)	水処理計画グループ	2021/5/20	難燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
94	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/6	保冷剤	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
95	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/6	缶	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
96	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
97	ALPS処理水貯留タンク他排水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/5/13	紙(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	ALPS処理水貯留タンク他排水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/5/13	ポリ袋(プラスチック・ポリ・ビニール類)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	ALPS処理水貯留タンク他排水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/5/13	ウエス(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	ALPS処理水貯留タンク他排水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/5/13	ロープ	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
102	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/4/19	ホリ瓶	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
103	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/4/19	ビニール	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/4/19	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/4/19	ビン	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/5/17	木材	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
107	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
108	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
109	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
110	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
111	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/25	可燃物 その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
112	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
113	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/4	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
114	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
115	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/4	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
116	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	不燃物その他(ダクト・鉄くず)	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	5.5 mSv/h
117	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	不燃物その他(ダクト・鉄くず)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	6 mSv/h
118	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	不燃物その他(コンクリートガラ・鉄くず)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	10 mSv/h
119	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/6	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
120	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-020)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	1 mSv/h
122	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-007)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	1 mSv/h
123	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-006)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
124	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-024)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
125	1F 敷地内排水路整備工事	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/5/21	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
126	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	紙・ウエス類	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
127	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	可燃物その他(草)	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
128	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
129	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/4	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
130	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
131	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/4	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
132	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	不燃物その他(コンクリートガラ・鉄くず)	5	0.001 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	50 mSv/h
133	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	不燃物その他(コンクリートガラ)	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	65 mSv/h
134	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	不燃物その他(コンクリートガラ)	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	80 mSv/h
135	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
136	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
137	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/4/21	金属ガラ類	1.5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
138	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/4/21	局所排風機 活性炭フィルタ	0.5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
139	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/4/21	塩ビシート	0.5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
140	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/6	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
142	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	ロープ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
143	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	スリング・フロアマット	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
144	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	吸着材	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
145	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
146	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	難燃物その他(ゴムマット)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	12 mSv/h
147	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	不燃物その他(コンクリートガ ラ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	3 mSv/h
148	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
149	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
150	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
151	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材 エリア	保全計画グループ	2021/4/26	金属ガラ(足場材)	11	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
152	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その 1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/26	可燃物 その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
153	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/5/17	木材	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
154	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
155	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	可燃物その他(ビニール/木)	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	13 mSv/h
156	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/27	可燃物その他(ビニール/木)	5	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	10 mSv/h
157	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/6	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
158	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	プラスチックパレット	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
159	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	バリケード、カラーコーン等	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
160	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
162	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
163	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
164	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/6	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
165	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
166	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	鉄筋、スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/22	難燃物その他	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/22	木材類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	1F 敷地内排水路整備工事	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/5/21	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
170	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
171	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
172	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/12	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
173	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	消防ホース	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
174	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	ダンボール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
175	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
176	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
177	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/5/10	不燃物その他(不燃シート他)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
178	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/5/10	機器・制御盤類(分電盤他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/5/10	金属ガラ(ボルト他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/5/10	不燃物その他(コーキング他)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/5/10	ケーブル類(ケーブル他)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
182	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
183	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
184	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
185	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
186	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
187	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/9	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
188	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/9	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
189	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/6	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
190	1F-1～4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋 西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/5/11	紙・ウエス	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	1F-1～4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋 西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/5/11	木材類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
192	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
193	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その1)	汚染水タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/19	金属ガラ	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
194	1F-1～4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/5/11	木材類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	1F-1～4号機 T/B油処理装置設置	プロセス主建屋 西側ヤード	地下水対策設備グループ	2021/5/11	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
197	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
198	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
199	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
200	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-023)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-010)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
202	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-009)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
203	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
204	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
205	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
206	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	ビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
207	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/5/24	フロン・タンク片側板(200192)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
208	1Fマスク洗浄乾燥設備他点検業務	事務本館 北側 電解水製造装置格納 コンテナ内外	保安総括グループ	2021/5/18	エアコン(機器類)	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
209	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	不燃物その他(2019ZK- 02816)	4.2	0.01 mSv/h	0.36 mSv/h	無	
210	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	金属ガラ(2019ZK-02816)	0.6	0.01 mSv/h	0.36 mSv/h	無	
211	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	不燃物その他(2019SS- 00268)	4.8	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
212	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	金属ガラ(2019SS-00268)	0.6	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
213	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	不燃物その他(2019SS- 00106)	3.6	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
214	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	金属ガラ(2019SS-00106)	1.5	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
215	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	不燃物その他(2019FU- 00275G)	3.6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
216	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	金属ガラ(2019FU-00275G)	1.5	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
217	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	不燃物その他(TB-197)	3.6	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
218	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	金属ガラ(TB-197)	1.8	0.01 mSv/h	1 mSv/h	無	
219	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	金属ガラ(2019SS-00587)	2.4	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
220	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/19	金属ガラ(2019SS-00587)	3	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/5/25	フランジタンク片天板(200040)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
222	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	オベフロ金属ガラ、附着コンガラ類(2018ZK-01843)	1.8	0.01 mSv/h	0.98 mSv/h	無	
223	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	金属ガラ(2018ZK-01843)	3.6	0.01 mSv/h	0.98 mSv/h	無	
224	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	不燃物その他(TB-110)	5.2	0.01 mSv/h	1.07 mSv/h	無	
225	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	金属ガラ(TB-110)	0.2	0.01 mSv/h	1.07 mSv/h	無	
226	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	ルーフブロック(2019ZK-02594)	1.8	0.01 mSv/h	3.5 mSv/h	無	
227	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	金属ガラ(2019ZK-02594)	3.6	0.01 mSv/h	3.5 mSv/h	無	
228	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	不燃物その他(2019SS-00569)	3.6	0.01 mSv/h	0.11 mSv/h	無	
229	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	金属ガラ(2019SS-00569)	1.8	0.01 mSv/h	0.11 mSv/h	無	
230	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	コンクリートガラ他(2019SS-00454)	3.6	0.01 mSv/h	3.49 mSv/h	無	
231	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	金属ガラ(2019SS-00454)	1.8	0.01 mSv/h	3.49 mSv/h	無	
232	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	不燃物その他(2019SS-00574)	5.1	0.01 mSv/h	0.29 mSv/h	無	
233	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	金属ガラ(2019SS-00574)	0.3	0.01 mSv/h	0.29 mSv/h	無	
234	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/5/26	フランジタンク片天板(200026)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
235	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/5/25	不燃物その他(2021SS-00037)	6	0.1 mSv/h	2 mSv/h	β 有	2.3 mSv/h
236	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/5/25	不燃物その他(2021SS-00038)	6	0.1 mSv/h	6.5 mSv/h	無	
237	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/5/27	フランジタンク片側板(200217)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
238	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	不燃物その他(2019SS-00448)	4.8	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
239	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	金属ガラ(2019SS-00448)	0.6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
240	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	不燃物その他(2019SS-00441)	4.8	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	金属ガラ(2019SS-00441)	0.6	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
242	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	不燃物その他(2019SS-00154)	5.1	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	無	
243	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	金属ガラ(2019SS-00154)	0.3	0.01 mSv/h	0.12 mSv/h	無	
244	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	不燃物その他(2019ZK-02412)	4.5	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
245	A,Bテント内瓦礫運搬業務	仮保管テント	建築設備建設グループ	2021/5/20	金属ガラ(2019ZK-02412)	1.2	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
246	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/5/28	フランジ・タンク片底板(200198)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	