

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
3	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
4	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
5	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
6	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/22	紙・ウエス類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
7	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/22	紙・ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/22	可燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	可燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
11	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
12	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
13	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
14	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	木材類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/17	可燃物 紙・ウエス類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
19	1F-1 オペフロダストモニタ配管等敷設および同関連除却工事(2021)	1号 R/B 北西ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/5/7	金属ガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
22	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
23	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	可燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
24	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
25	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
26	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
27	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その 1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/17	可燃物 プラスチック・ホリ・ビニール 類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
28	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
30	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	可燃その他(テープ類)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
32	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/2	作業床鉄骨(2020SSIU-034)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
33	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/2	作業床鉄骨(2020SS-00453)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
34	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/2	作業床鉄骨(2020SS-00261)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
35	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/2	作業床鉄骨(2020SS-00455)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
36	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	可燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
37	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/20	ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
38	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/20	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
39	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
40	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/2	作業床鉄骨(2020SS-00045)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/2	作業床鉄骨(2020SS-00167)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
42	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/2	作業床鉄骨(2020SS-00452)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
43	1F 通信機械室不要設備撤去	自力棟ほか	通信システムグループ	2021/5/12	木材類	4	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
44	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/5/17	木材	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
45	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
46	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/7	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/7	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	可燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
49	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	木材類	4	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
50	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
51	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SS-00050)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
52	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020ZK-04701)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
53	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020ZK-04695)	6	0.08 mSv/h	1.6 mSv/h	$\beta$ 有	6 mSv/h
54	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020ZK-04699)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
55	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/21	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/11	紙・ウエス類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
57	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
58	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/2/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
59	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/2/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
60	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	プラスチック・ホリ・ビニール類	4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/26	可燃物 その他	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
62	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
63	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020ZK-04700)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
64	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SSIU-037)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
65	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SSIU-048)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
66	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	可燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
67	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/11	木材類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
68	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
69	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/2/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
70	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/2/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
71	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫	運用支援グループ	2021/5/20	紙ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫	運用支援グループ	2021/5/20	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫	運用支援グループ	2021/5/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	可燃物その他(ポリ排水管、ネット)	3.7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
75	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	ゴム類	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
76	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
77	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
78	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ (2020SSIU-021)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
79	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ (2020SSIU-008)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
80	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ (2020SSIU-038)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ (2020ZK-04696)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
82	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/5/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水揚水井(E)～(K) エリア	地下水対策設備グループ	2021/5/18	紙類	0.5	0.9 $\mu$ Sv/h	0.9 $\mu$ Sv/h	無	
84	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水揚水井(E)～(K) エリア	地下水対策設備グループ	2021/5/18	プラスチック・ポリ袋	0.5	0.9 $\mu$ Sv/h	0.9 $\mu$ Sv/h	無	
85	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水揚水井(E)～(K) エリア	地下水対策設備グループ	2021/5/18	木材類	0.5	0.9 $\mu$ Sv/h	0.9 $\mu$ Sv/h	無	
86	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
87	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
88	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
89	1F 通信機械室不要設備撤去	自力棟ほか	通信システムグループ	2021/5/12	難燃物その他	3	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
90	1F 通信機械室不要設備撤去	自力棟ほか	通信システムグループ	2021/5/12	エフレックス	1	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
91	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	可燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
92	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
93	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/4/7	コンクリートガラ	2	0.01 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
94	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
95	1F 敷地内排水路整備工事	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/5/24	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
96	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
97	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/2/4	不燃物(金属ガラ)	5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
98	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
99	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	可燃物その他(土嚢袋)	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	汐見坂	土木基盤設備グループ	2021/4/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
102	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/11	ポリウレア	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
103	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
104	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/2/4	不燃物(金属ガラ)	5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
105	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
106	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
107	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/11	ポリウレア	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
109	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
110	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ(2020SSIU-035)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
111	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ(2020SSIU-036)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
112	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ(2020SSIU-049)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
113	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジャード	保全計画グループ	2021/2/17	紙・ウエス	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
114	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジャード	保全計画グループ	2021/2/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
115	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジャード	保全計画グループ	2021/2/17	可燃物その他	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
116	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/5/19	キムタオル、ウエス	0.9	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/5/19	テープくず、ミネト品	0.06	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/5/19	ビニール袋、プラ製品	0.9	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/5/19	木くず	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/5/19	難燃シート	0.8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/5/19	ホース類	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/5/19	ゴム類	0.08	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
124	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	1F 通信機械室不要設備撤去	自力棟ほか	通信システムグループ	2021/5/12	エフレックス	4	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
126	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
127	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
129	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/4	木材類(パタ角・パレット)	5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
130	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
131	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
132	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-001)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
133	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-012)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
134	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-032)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
135	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-029)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
136	1F 敷地内排水路整備工事	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/5/24	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
137	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/5/12	ミラクルパウダー	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
138	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/5/12	ビニール袋	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
139	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/5/12	紙・ウエス類	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
140	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
142	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	木材類(パタ角・パレット)	5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
143	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	可燃物 その他	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
144	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
145	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-030)	6	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	2.2 mSv/h
146	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-028)	6	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	2.2 mSv/h
147	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	作業床鉄骨(2020SSIU-018)	6	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	2.2 mSv/h
148	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
149	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
151	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/5/24	ゴム類	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
152	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/5/24	難燃シート類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
153	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/5/24	難燃物その他	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
154	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/5/24	紙・ウエス類	1.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
155	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/5/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
156	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/5/24	木材類	0.4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
157	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/5/24	可燃物その他	0.4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
158	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
159	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その1)	汚染水タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/19	金属ガラ	0.3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
160	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SS-00039)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
162	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SS-00027)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
163	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SS-00031)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
164	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SS-00044)	6	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	2.2 mSv/h
165	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
166	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
168	1F 敷地内排水路整備工事	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/5/24	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
169	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
170	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SSIU-043)	6	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	2.2 mSv/h
171	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SSIU-045)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
172	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SSIU-003)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
173	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
174	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
175	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/5/26	可燃:紙・ウエス類	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
176	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/5/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
177	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/5/26	可燃物その他	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
178	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
179	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ (2020SSIU-046)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
180	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ (2020SSIU-047)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ (2020SSIU-025)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
182	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ (2020SSIU-002)	6	0.08 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
183	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
184	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
185	原子炉冷却Gの直営作業	高台エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/5/18	紙・ウエス類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
186	原子炉冷却Gの直営作業	高台エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/5/18	ビニール類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
187	原子炉冷却Gの直営作業	高台エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/5/18	可燃物その他	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
188	原子炉冷却Gの直営作業	高台エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/5/18	ホース類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
189	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
190	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
191	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その1)	汚染水タンクエリア	水処理計装設備グループ	2021/4/19	金属ガラ	0.3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
192	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/5/26	紙・ウエス類	4	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
193	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/5/26	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
194	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/5/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
195	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
196	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ (2020SSIU-040)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
197	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/26	金属ガラ (2020SSIU-033)	6	0.08 mSv/h	12 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
198	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/5/31	フランジタンク片側板(200080)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
199	プロセス主建屋濃縮器乾燥用テルハ他点検委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2021/5/24	不燃物その他	1	1.5 $\mu$ Sv/h	0.65 mSv/h	$\beta$ 有	2.5 mSv/h
200	プロセス主建屋濃縮器乾燥用テルハ他点検委託	プロセス主建屋	処理設備グループ	2021/5/24	可燃物その他	1	1.5 $\mu$ Sv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	2.2 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/5/11	土砂類	4	20 $\mu$ Sv/h	80 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h
202	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/5/11	土砂類	92	20 $\mu$ Sv/h	80 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h
203	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/1	フランジ・タンク片 底板(200086)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
204	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水揚水井(E)~(K) エリア	地下水対策設備グループ	2021/5/18	金属ガラ(板金材)	1	0.9 $\mu$ Sv/h	0.9 $\mu$ Sv/h	無	
205	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水揚水井(E)~(K) エリア	地下水対策設備グループ	2021/5/18	コーキング容器	1	0.9 $\mu$ Sv/h	0.9 $\mu$ Sv/h	無	
206	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/5/11	土砂類	96	20 $\mu$ Sv/h	80 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h
207	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/2	フランジ・タンク片天板(200213)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
208	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/5/11	土砂類	96	20 $\mu$ Sv/h	80 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h
209	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/3	フランジ・タンク片天板(200219)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
210	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/5/11	土砂類	96	20 $\mu$ Sv/h	80 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h
211	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/4	フランジ・タンク片底板(200203)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	