

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/10	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
3	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
4	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) ルート支障物	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
5	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/14	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	不燃物その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物(木材)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
8	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/14	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
10	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物(木材)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
11	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
13	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
14	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) ルート支障物	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
15	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物(木材)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
16	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	不燃物その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物(木材)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
19	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2021/6/11	不燃物その他	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
20	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/10	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/10	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
22	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物(木材)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
23	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/6/1	ケーブル類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
25	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉) ルート支障物	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
26	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
29	タンク連結管他点検関連	構内タンクエリア 他	貯留設備グループ	2021/6/24	紙・ウエス類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	タンク連結管他点検関連	構内タンクエリア 他	貯留設備グループ	2021/6/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	タンク連結管他点検関連	構内タンクエリア 他	貯留設備グループ	2021/6/24	可燃物その他	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/5/6	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	6 μ Sv/h	β 有	150 μ Sv/h
33	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
35	2021年度 小口工事	旧日立シユラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	発泡材	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
36	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	2021年度 小口工事	旧日立シユラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	発泡材	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
39	2021年度 小口工事	旧日立シユラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	可燃物その他	2	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
40	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2021/6/11	不燃物その他	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
42	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/14	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
44	2021年度 小口工事	旧日立シユラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	発泡材	2	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
45	2021年度 小口工事	旧日立シユラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	可燃物その他	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
46	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F-1～4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2021)	一時保管施設(第四施設)(GP-22)	処理設備グループ	2021/6/10	土砂類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	2021年度 小口工事	旧日立シユラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	発泡材	5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
49	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/5/6	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	6 μ Sv/h	β 有	150 μ Sv/h
50	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
52	2021年度 小口工事	旧日立シユラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	発泡材	3	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
53	2021年度 小口工事	旧日立シユラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	可燃物その他	2	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
54	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/6/1	ケーブル類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
56	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
57	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/9	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
59	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/9	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
60	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	難燃物ホース類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
62	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/5/6	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	6 μ Sv/h	β 有	150 μ Sv/h
63	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	発泡材	4	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
65	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	可燃物その他	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
66	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
68	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
69	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(枝・葉)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
70	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	ホース	0.5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
71	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	紙ウエス	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
72	2021年度 小口工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	ゴム	2	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
73	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
74	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
75	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
76	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
77	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/30	木材類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
78	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
79	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	可燃物その他(草)	3.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
82	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	ゴム類	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
83	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/29	ダンボール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
84	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/29	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
85	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/5/6	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	6 μ Sv/h	β 有	150 μ Sv/h
86	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2021/6/11	不燃物その他	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
87	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/6/17	可燃物(紙・ウェス類)	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/6/17	可燃物(プラ・ホリ・ビニール類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/6/17	可燃物(可燃物その他)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/29	ビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
91	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/29	可燃物その他	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
92	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
94	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
95	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	可燃物その他(草)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
96	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/29	ペットボトル	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
97	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/29	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
98	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G1タンクエア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	紙・ウェス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
99	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G1タンクエア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
100	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G1タンクエア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
103	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
104	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
105	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/6/17	可燃物(木材類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/6/17	難燃物(難燃シート類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/6/17	難燃物(ホース類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	既設多核種除去設備 改良型BPP/CFF除却	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/6/17	難燃物(ゴム類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
111	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
112	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
113	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	塩化ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
114	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
115	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
116	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
118	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
119	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
122	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
123	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
124	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
125	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/30	可燃:紙・ウエス類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
126	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/30	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
127	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/30	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
128	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
130	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
131	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工 事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/24	可燃物その他(草木)	5	20 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
132	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/1	ダンボール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
133	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/1	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
134	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/6/7	PE管(ソケット)	2	0.25 mSv/h	0.25 mSv/h	無	
135	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/6/7	単管パイプ(コンクリ入り)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
136	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/6/7	金属ガラ	4	0.05 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
137	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
138	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
139	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
140	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/1	プラスチック	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/1	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
142	1F1-4号機 Eエアフランチタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
143	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/11	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
144	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/24	可燃物その他(草木)	5	20 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
145	1F1-4号機 H9・H9西エアフランチタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	鉄筋・スクラップ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	木材類(パタ角・パレット)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
147	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
148	処理水パッファタンク取替設工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
149	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/11	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
151	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
152	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/24	可燃物その他(草)	5	20 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
153	1F1-4号機 H9・H9西エアフランチタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	鉄筋・スクラップ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機R/B西側ヤード	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/7	不燃物その他(空調系フィルタ)	3	30 μ Sv/h	100 μ Sv/h	β 有	400 μ Sv/h
155	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
156	1F 敷地内排水路整備工事	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/7/1	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
157	処理水パッファタンク取替設工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
158	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/11	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
159	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	可燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
160	1F1-4号機 H9・H9西エアフランチタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	鉄筋・スクラップ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
162	1F 敷地内排水路整備工事	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/7/1	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
163	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	3,4号機中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/5/24	紙類・ウエス類	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
164	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	3,4号機中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/5/24	プラスチック・ビニール類	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
165	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	3,4号機中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/5/24	バッテリー	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
166	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	3,4号機中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/5/24	計測器・機器類	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
167	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	3,4号機中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/5/24	金属ガラ	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
168	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	3,4号機中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/5/24	ケーブル類	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
169	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	3,4号機中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/5/24	難燃シート	0.2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
170	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	3,4号機中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/5/24	木材類	0.3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
171	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/22	不燃その他 缶	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
172	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	紙・ウエス類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
173	処理水パッファタンク取替設工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/16	可燃物(木材類)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
174	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/6/11	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
175	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	3,4号機中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/5/26	計測器・機器類	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
176	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	3,4号機中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/5/26	プラスチック・ビニール類	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
177	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	3,4号機中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/5/26	ケーブル類	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
178	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/5	フランジ・タンク片側板(200205)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/23	土砂	2	20 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
180	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/14	金属ガラ(2020CT-00033)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/14	土砂(2021AB-00001)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
182	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/14	土砂(2021AB-00002)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
183	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/14	金属ガラ(2021AB-00010)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
184	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/14	土砂(2021SS-10012)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
185	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/14	土砂(2021SS-10007)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
186	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/14	土砂(2021SS-10004)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
187	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/14	土砂(2021NM-00042)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
188	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/14	土砂(2021NM-00043)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
189	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/14	土砂(2021SS-10010)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
190	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/16	土砂(2021SS-10013)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
191	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/16	土砂(2021NM-00044)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
192	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/16	土砂(2021SS-10009)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
193	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/16	土砂(2021SS-10011)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
194	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/16	土砂(2021SS-10008)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
195	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/16	土砂(2021SS-10002)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
196	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/16	土砂(2021SS-10001)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
197	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/16	コンガラ(2021NM-00033)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
198	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/16	コンガラ(2021NM-00035)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
199	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/16	コンガラ(2021NM-00030)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
200	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/17	コンガラ(2021NM-00032)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/17	コンガラ(2021NM-00031)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
202	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/17	土砂(2021NM-00021)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
203	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/17	土砂(2021NM-00022)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
204	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/17	土砂(2021NM-00029)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
205	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/17	土砂(2021CT-00012)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
206	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/17	土砂(2021CT-00010)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
207	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/17	土砂(2021CT-00005)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
208	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/17	土砂(2021CT-00006)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
209	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/17	コンガラ(2020ZK-03777)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
210	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/15	土砂(2021NM-00038)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
211	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/15	土砂(2021NM-00036)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
212	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/15	土砂(2021NM-00039)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
213	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/15	土砂(2021NM-00041)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
214	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/15	土砂(2021NM-00040)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
215	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/15	土砂(2021NM-00037)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
216	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/15	コンガラ(2021NM-00034)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
217	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/15	土砂(2021SS-10016)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
218	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/15	土砂(2021SS-10014)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
219	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/15	土砂(2021SS-10015)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
220	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/6	フレンジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/7	フランジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
222	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/21	土砂(2021CT-00013)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
223	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/21	土砂(2021CT-00002)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
224	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/21	土砂(2021CT-00003)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
225	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/21	土砂(2020CT-00017)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
226	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/21	土砂(2020CT-00037)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
227	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/21	土砂(2020CT-00025)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
228	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/21	土砂(2020CT-00018)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
229	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/21	土砂(2020CT-00030)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
230	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/21	土砂(2020CT-00049)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
231	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/21	土砂(2020CT-00032)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
232	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/22	土砂(2020CT-00050)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
233	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/22	金属ガラ(2020CT-00026)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
234	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/22	土砂(2020CT-00015)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
235	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/22	土砂(2021CT-00009)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
236	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/22	土砂(2021CT-00011)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
237	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/22	土砂(2021AB-00003)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
238	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/22	土砂(2021AB-00004)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
239	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/22	土砂(2020CT-00019)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
240	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/22	土砂(2020CT-00036)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/22	土砂(2020CT-00014)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
242	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	コンガラ(2020SS-00102)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
243	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2020CT-00044)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
244	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2020CT-00043)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
245	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021AB-00030)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
246	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021AB-00007)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
247	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021AB-00005)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
248	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021AB-00013)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
249	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021CT-00014)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
250	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021CT-00016)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
251	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021CT-00001)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
252	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021CT-00004)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
253	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	コンガラ(2020ZK-03785)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
254	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	コンガラ(2020ZK-03775)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
255	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2020ZK-03909)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
256	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2020CT-00028)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
257	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021AB-00015)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
258	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021AB-00006)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
259	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021AB-00008)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
260	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021AB-00031)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/18	土砂(2021CT-00015)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
262	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/8	フランジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
263	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/23	土砂	2	20 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
264	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/9	フランジタンク片側板(200157)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
265	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/23	土砂	2	20 μ Sv/h	20 μ Sv/h	無	
266	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/23	土砂(2020CT-00020)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
267	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/23	土砂(2020CT-00027)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
268	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/23	土砂(2020CT-00047)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
269	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/23	土砂(2020CT-00048)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
270	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/23	土砂(2020CT-00031)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
271	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/23	土砂(2020CT-00029)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
272	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/23	土砂(2020CT-00021)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
273	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/23	土砂(2021CT-00008)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
274	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/23	土砂(2021CT-00007)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
275	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/23	金属ガラ(2021AB-00036)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
276	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/24	金属ガラ(2021AB-00034)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
277	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/24	土砂(2020CT-00046)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
278	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/24	土砂(2020CT-00040)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
279	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/24	土砂(2020CT-00023)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
280	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/24	土砂(2020CT-00024)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/24	土砂(2020CT-00011)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
282	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/24	土砂(2020CT-00016)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
283	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/24	土砂(2020CT-00009)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
284	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/24	土砂(2020ZK-03470)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
285	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/24	土砂(2020CT-00004)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h