

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
2	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	保温材	0.5	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
3	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
4	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
5	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	保温材	0.5	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
6	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	スクリーン装置	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
7	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0091)	6	10 μ Sv/h	30 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
8	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0094)	6	10 μ Sv/h	60 μ Sv/h	β 有	60 μ Sv/h
9	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0092)	6	10 μ Sv/h	40 μ Sv/h	β 有	40 μ Sv/h
10	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0097)	6	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
11	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0090)	6	10 μ Sv/h	16 μ Sv/h	β 有	16 μ Sv/h
12	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/8/3	フランジ・タンク片側板(200191)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0093)	6	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	12 μ Sv/h
14	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0087)	6	10 μ Sv/h	25 μ Sv/h	β 有	25 μ Sv/h
15	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0085)	6	10 μ Sv/h	30 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
16	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0088)	6	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	12 μ Sv/h
17	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0096)	6	10 μ Sv/h	30 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
18	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0095)	6	10 μ Sv/h	14 μ Sv/h	β 有	14 μ Sv/h
19	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0084)	6	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	12 μ Sv/h
20	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0120)	6	10 μ Sv/h	120 μ Sv/h	β 有	120 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0101)	6	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	β 有	11 μ Sv/h
22	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0112)	6	10 μ Sv/h	30 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
23	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	スクリーン装置	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
24	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	減速機	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
25	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	モーター	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
26	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/8/4	フランジタンク片天板(200150)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0102)	6	10 μ Sv/h	13 μ Sv/h	β 有	13 μ Sv/h
28	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0114)	6	10 μ Sv/h	400 μ Sv/h	β 有	400 μ Sv/h
29	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0103)	6	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	12 μ Sv/h
30	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0099)	6	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
31	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0113)	6	10 μ Sv/h	85 μ Sv/h	β 有	85 μ Sv/h
32	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
33	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
34	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	不燃物その他	0.5	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
35	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
36	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
37	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	不燃物その他	0.5	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
38	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0117)	6	10 μ Sv/h	16 μ Sv/h	β 有	16 μ Sv/h
39	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0098)	6	10 μ Sv/h	13 μ Sv/h	β 有	13 μ Sv/h
40	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0118)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0100)	6	10 μ Sv/h	60 μ Sv/h	β 有	60 μ Sv/h
42	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0125)	6	10 μ Sv/h	120 μ Sv/h	β 有	120 μ Sv/h
43	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	スクリーン装置	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
44	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	減速機	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
45	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	モーター	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
46	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	配管	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
47	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	ケーブル	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
48	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	フレキ	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
49	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	電線管	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
50	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	サポート	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
51	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/8/5	フランジタンク片側板(200156)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0107)	6	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
53	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0124)	6	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
54	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0119)	6	10 μ Sv/h	35 μ Sv/h	β 有	35 μ Sv/h
55	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0123)	6	10 μ Sv/h	18 μ Sv/h	β 有	18 μ Sv/h
56	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0108)	6	10 μ Sv/h	16 μ Sv/h	β 有	16 μ Sv/h
57	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	電線管	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
58	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	端子盤	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
59	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	サポート	2.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
60	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
62	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	不燃物その他	0.25	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
63	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0131)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
64	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0136)	6	10 μ Sv/h	8 μ Sv/h	β 有	8 μ Sv/h
65	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0129)	6	10 μ Sv/h	45 μ Sv/h	β 有	45 μ Sv/h
66	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0135)	6	10 μ Sv/h	5 μ Sv/h	β 有	5 μ Sv/h
67	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/16	不燃:コンガラ(TS-0134)	6	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
68	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/8/6	フランジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0130)	6	10 μ Sv/h	45 μ Sv/h	β 有	45 μ Sv/h
70	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0126)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
71	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0128)	6	10 μ Sv/h	30 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
72	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0110)	6	10 μ Sv/h	40 μ Sv/h	β 有	40 μ Sv/h
73	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0104)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
74	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0132)	6	10 μ Sv/h	13 μ Sv/h	β 有	13 μ Sv/h
75	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0133)	6	10 μ Sv/h	6 μ Sv/h	β 有	6 μ Sv/h
76	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0121)	6	10 μ Sv/h	14 μ Sv/h	β 有	14 μ Sv/h
77	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0116)	6	10 μ Sv/h	18 μ Sv/h	β 有	18 μ Sv/h
78	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0106)	6	10 μ Sv/h	350 μ Sv/h	β 有	350 μ Sv/h
79	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部	建築設備保守グループ	2021/6/1	不燃物(コンクリートガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04408)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04343)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
82	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04327)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
83	2021年度 小口工事	正門警備所	建築設備保守グループ	2021/6/21	不燃物その他(冷媒管)	0.5	1.12 μ Sv/h	1.06 μ Sv/h	無	
84	2021年度 小口工事	正門警備所	建築設備保守グループ	2021/6/21	機器類・制御盤類(室外機)	2	1.21 μ Sv/h	1.13 μ Sv/h	無	
85	2021年度 小口工事	正門警備所	建築設備保守グループ	2021/6/21	機器類・制御盤類(室内機)	2	0.65 μ Sv/h	0.42 μ Sv/h	無	
86	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部	建築設備保守グループ	2021/6/1	不燃物(アスファルトガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/29	缶	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
88	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04315)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
89	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04402)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
90	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04342)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.017 mSv/h
91	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04404)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
92	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04367)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
93	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04369)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
94	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/7/20	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/7/20	プラスチック	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/7/20	ポリ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/7/1	石膏ボード類	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/1	不燃その他(ソナー類)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
99	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04380)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.045 mSv/h
100	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04359)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04318)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
102	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04383)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
103	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04403)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.017 mSv/h
104	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04316)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.023 mSv/h
105	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04408)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
106	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04343)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
107	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04327)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
108	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/29	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
109	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/29	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
110	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04315)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
111	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04402)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
112	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04342)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.017 mSv/h
113	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/29	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
114	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/29	ビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
115	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/29	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
116	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/29	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
117	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材 エリア	保全計画グループ	2021/8/2	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
118	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04380)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.045 mSv/h
119	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04359)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
120	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04318)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/7/6	金属ガラ(ドラム缶 釘等)	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
122	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/7/6	機器類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
123	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04358)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
124	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04356)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
125	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04362)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.018 mSv/h
126	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/3	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
127	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/3	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
128	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04364)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
129	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04339)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
130	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04323)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
131	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/3	ビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
132	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/3	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
133	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/8/5	伸縮継手	3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
134	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04324)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.022 mSv/h
135	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04335)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
136	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04230)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
137	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/5	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
138	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/5	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
139	1~4号当直関連業務(2021)	1F 構内	作業管理グループ	2021/8/7	紙、ウェス類	0.29	0.05 μ Sv/h	0.78 μ Sv/h	無	
140	1~4号当直関連業務(2021)	1F 構内	作業管理グループ	2021/8/7	可燃物その他	0.02	0.05 μ Sv/h	0.05 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1～4号当直関連業務(2021)	1F 構内	作業管理グループ	2021/8/7	プラスチック・ポリ・ビニール	0.4	0.05 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	無	
142	1～4号当直関連業務(2021)	1F 構内	作業管理グループ	2021/8/7	紙、ウェス類	0.02	0.05 μ Sv/h	0.02 mSv/h	無	
143	1～4号当直関連業務(2021)	1F 構内	作業管理グループ	2021/8/7	不燃物	0.18	0.05 μ Sv/h	0.05 μ Sv/h	無	
144	1～4号当直関連業務(2021)	1F 構内	作業管理グループ	2021/8/7	可燃物その他	0.54	0.05 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	無	
145	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	福島第一 5、6号機建屋内	作業管理グループ	2021/7/20	バケツ、受け容器	0.03	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	福島第一 5、6号機建屋内	作業管理グループ	2021/7/20	イヤホンケーブル、電源ケーブル	0.01	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(不燃ゴミ)	福島第一 5、6号機建屋内	作業管理グループ	2021/7/20	電池、ランプ、ライト、番線等	0.06	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	5・6T 滞留水貯留設備配管保温修理工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	保温材	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
149	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/5	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
150	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/5	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
151	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/5	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
152	5・6T 滞留水貯留設備配管保温修理工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	金属ガラ	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
153	5・6T 滞留水貯留設備配管保温修理工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	PE管	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
154	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/8/5	金属ガラ	3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	