

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保 管 物 名	物 量 (m3)	測 定 場 所 雰 囲 気 線 量 率	表 面 線 量 率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
1	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	不燃物その他(防災シート他)	3	25 μSv/h	25 μSv/h	無	
2	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 コンクリートガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
3	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28南側)	土木水対策設備グループ	2021/9/14	可燃物その他(トンパック)	5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
4	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面補修工事	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面	土木水対策設備グループ	2021/9/17	雑草	5	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
5	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	OFケーブルその他(6m3コンテナ内)	12	2.5 μSv/h	10 μSv/h	無	
6	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
7	1F 構内排水路清掃業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	木くず	5	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
8	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/2	可燃:紙・ウエス類	2	0.2 μSv/h	0.2 μSv/h	無	
9	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/2	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.2 μSv/h	0.2 μSv/h	無	
10	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/2	可燃物その他	1	0.2 μSv/h	0.2 μSv/h	無	
11	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	ホース類	2	25 μSv/h	25 μSv/h	無	
12	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	ケーブル類	0.5	25 μSv/h	25 μSv/h	無	
13	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 コンクリートガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
14	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	木くず	5	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
15	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/6/14	電線管	1	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
16	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/6/14	サポート	1	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
17	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/6/14	端子箱	0.5	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
18	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/6/14	計装ラック	1	1 μSv/h	1 μSv/h	無	
19	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/28	紙	4	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
20	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/28	ダンボール	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
21	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/9/29	金属ガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
22	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/9/29	ケーブル類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
23	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/9/29	機器類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
24	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/9/29	不燃その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
25	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	木くず	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
26	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	バッテリー	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/28	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
28	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	タンク廻り	貯留設備グループ	2021/9/11	不燃物(金属ガラ)	1	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
29	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	30	0.75 μ Sv/h	1.19 μ Sv/h	無	
30	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/28	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
31	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エリア	貯留設備グループ	2021/9/27	歩廊	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F 構内排水路清掃業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	木くず	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
33	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/9/17	金属ガラ(2019ZK-02841)	6	0.02 mSv/h	0.7 mSv/h	β有	0.9 mSv/h
34	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
35	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/9/29	紙・ウエス	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
36	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/9/29	プラスチック・ポリ・ビニール	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
37	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/9/29	可燃その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
38	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/9/29	難燃シート	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
39	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/9/29	ゴム類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
40	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	コンクリートガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
41	処理水パフファタンク取替設工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/9/18	不燃物(金属ガラ)	5	0.002	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
42	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	木くず	4	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
43	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
44	1F キャスク取扱クレーン点検保守	旧宇徳事務所	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/10/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
45	1F キャスク取扱クレーン点検保守	旧宇徳事務所	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/10/1	木材類	1.8	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
46	1F キャスク取扱クレーン点検保守	旧宇徳事務所	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/10/1	可燃物その他	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
47	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	紙、ウエス、段ボール他	3	3	$\mu$ Sv/h	8	$\mu$ Sv/h	無	
48	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	可燃物その他	1	3	$\mu$ Sv/h	8	$\mu$ Sv/h	無	
49	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	3	$\mu$ Sv/h	8	$\mu$ Sv/h	無	
50	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002	mSv/h	0.027	mSv/h	無	
51	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	木くず	4	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
52	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
53	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/31	金属ガラ (2021ZK-05072)	6	0.02	mSv/h	0.8	mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
54	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/31	金属ガラ (2021ZK-05068)	6	0.02	mSv/h	0.8	mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
55	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/31	金属ガラ (2021ZK-05073)	6	0.02	mSv/h	0.6	mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
56	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/31	金属ガラ (2020ZK-04555)	6	0.02	mSv/h	0.4	mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
57	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工 事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	コンクリートガラ	5	25	$\mu$ Sv/h	25	$\mu$ Sv/h	無	
58	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/28	紙	4	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
59	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/28	ダンボール	1	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
60	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	3号T/B東側ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/2/2	ハウス骨材	2	0.002	mSv/h	0.01	mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
61	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	木くず	5	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
62	処理水パフファタンク取替設工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/9/18	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
63	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/9/27	刈り草	5	2 μSv/h	2.5 μSv/h	無	
64	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/9/27	刈り草	5	2 μSv/h	2.5 μSv/h	無	
65	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	金属ガラ	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
66	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	不燃物その他	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
67	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	5号機 C/B 屋上	1~6号機械設備グループ	2021/9/1	金属ガラ(フロンボンベ:空)	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
68	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	5号機 C/B 屋上	1~6号機械設備グループ	2021/9/1	金属ガラ(冷凍機部品)	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
69	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	紙、ウエス、段ボール他	4	3 μSv/h	8 μSv/h	無	
70	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2021/10/8	金属ガラ	8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5、6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/9/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5、6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/9/14	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	30	0.75 μSv/h	1.19 μSv/h	無	
74	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/28	ビニール	3	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
75	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/28	ダンボール	2	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
76	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エリア	貯留設備グループ	2021/9/27	歩廊	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
77	処理水パフファタンク取替設工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/9/18	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
78	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/28	ビニール	2	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
79	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/28	ペットボトル	2	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
80	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/28	プラスチック	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
81	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002	mSv/h	0.027	mSv/h	無	
82	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工 事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	コンクリートガラ	5	25	$\mu$ Sv/h	25	$\mu$ Sv/h	無	
83	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
84	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	可燃物 木材類	4.5	0.03	mSv/h	0.03	mSv/h	無	
85	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	3号T/B東側ヤード	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2021/9/21	分電盤	6	0.002	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
86	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	3号T/B東側ヤード	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2021/9/21	鋼材	1	0.002	mSv/h	0.008	mSv/h	無	
87	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	プラ製品、ポリ製品、カラー コーン他	4	3	$\mu$ Sv/h	8	$\mu$ Sv/h	無	
88	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002	mSv/h	0.027	mSv/h	無	
89	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
90	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/31	金属ガラ (2020ZK-04536)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
91	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/31	金属ガラ (2021ZK-05067)	6	0.02	mSv/h	0.2	mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
92	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/31	金属ガラ (2021ZK-05070)	6	0.02	mSv/h	0.3	mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
93	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/31	金属ガラ (2021ZK-05069)	6	0.02	mSv/h	0.4	mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
94	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04256)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
95	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04259)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
96	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工 事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	コンクリートガラ	5	25	$\mu$ Sv/h	25	$\mu$ Sv/h	無	
97	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
98	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/2	木材類	5	0.2	$\mu$ Sv/h	0.2	$\mu$ Sv/h	無	
99	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エリア	貯留設備グループ	2021/9/27	歩廊	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
100	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	ポリ、ビニール	1	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
101	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	木材類	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
102	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
103	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/30	ビニール	5	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
104	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04303)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	0.004 mSv/h
105	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04261)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	0.005 mSv/h
106	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2021/10/8	金属ガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	紙、ウエス類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
108	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	その他	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
109	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	不燃シート、防災シート、不燃 テープ類その他	4	3 μSv/h	8 μSv/h	無	
110	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	30	0.75 μSv/h	1.19 μSv/h	無	
111	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/30	紙	3	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
112	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/30	ダンボール	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
113	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/30	わりばし	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
114	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点 検)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2021/9/10	可燃物(木材類)	2.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
115	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点 検)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2021/9/10	難燃物(シート類)	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
116	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04286)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	0.005 mSv/h
117	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2019 NS-00824)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	0.009 mSv/h
118	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エリア	貯留設備グループ	2021/9/27	歩廊	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/30	紙	3	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
120	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/30	ビニール	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保 管 物 名	物 量 (m3)	測 定 場 所 雰 囲 気 線 量 率	表 面 線 量 率	β・α 汚 染 の 有 無	β + γ 線 量 率
121	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/30	テープ類	1	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
122	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	コンクリートガラ	5	25 μSv/h	25 μSv/h	無	
123	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/20	フランジタンク付属品	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
124	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
125	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	ゴム類(カラーコンウエイト、ゴム手袋他)	2	1 μSv/h	5 μSv/h	無	
126	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	ゴム類(車止ボール、ゴムマット他)	1	1 μSv/h	2 μSv/h	無	
127	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	ホース類(ゴムホース、サニーホース他)	2	4 μSv/h	4 μSv/h	無	
128	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
129	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/21	不燃物その他(鉄くず・切削くず)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β有	0.01 mSv/h
130	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/21	不燃物その他(防災シート・切削くず)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β有	0.01 mSv/h
131	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/21	不燃物その他(鉄くず・切削くず)	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β有	0.015 mSv/h
132	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/30	刈草	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
133	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/30	刈草	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
134	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2019 NS-00917)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	0.015 mSv/h
135	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2019 NS-00878)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	0.012 mSv/h
136	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	コンクリートガラ	5	25 μSv/h	25 μSv/h	無	
137	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
138	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/2	可燃:紙・ウエス類	2	0.2 μSv/h	0.2 μSv/h	無	
139	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/2	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.2 μSv/h	0.2 μSv/h	無	
140	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/2	可燃物その他	1	0.2 μSv/h	0.2 μSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
141	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/9/20	フランジタンク付属品	5	0.002	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
142	1F-5,6号機Fエアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エア	貯留設備グループ	2021/9/27	歩廊	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
143	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	エフレックス管他	5	4	$\mu$ Sv/h	4	$\mu$ Sv/h	無	
144	1F南造成エア自火報移報ケーブル設置工事	大型保管倉庫屋外	建築設備保守グループ	2020/10/6	紙・ウエス類	0.1	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
145	1F南造成エア自火報移報ケーブル設置工事	大型保管倉庫屋外	建築設備保守グループ	2020/10/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
146	1F南造成エア自火報移報ケーブル設置工事	大型保管倉庫屋外	建築設備保守グループ	2020/10/6	可燃その他(雑草)	0.3	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
147	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2019 NS-00891)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.008 mSv/h
148	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2019 NS-00921)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
149	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/12	空気圧縮機モジュール下部フレーム	8	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
150	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	ゴム類(パッキン)	0.5	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
151	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	カナラインホース	1	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
152	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	難燃物その他	2	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
153	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	塩化ビニール類	0.1	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
154	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
155	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	30	0.75	$\mu$ Sv/h	1.19	$\mu$ Sv/h	無	
156	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/9/22	可燃物その他(ビニール・木)	5	0.001	mSv/h	0.006	mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
157	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/9/22	可燃物その他(プラ・ビニール・木)	5	0.001	mSv/h	0.006	mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
158	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/9/22	不燃物その他(切削クズ・鉄クズ)	5	0.001	mSv/h	0.003	mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
159	1F ろ過水タンク西側エア整備業務委託	ろ過水タンク西側エア	地下水対策設備グループ	2021/9/30	刈草	5	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
160	1F ろ過水タンク西側エア整備業務委託	ろ過水タンク西側エア	地下水対策設備グループ	2021/9/30	刈草	5	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
161	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2019 NS-00899)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β有	0.01 mSv/h
162	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2019 NS-00872)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β有	0.002 mSv/h
163	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エリア	貯留設備グループ	2021/9/27	歩廊	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
164	1F 構内排水路清掃業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	4	2	μSv/h	2	μSv/h	無	
165	1F 構内排水路清掃業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2	μSv/h	2	μSv/h	無	
166	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/2	木材類	5	0.2	μSv/h	0.2	μSv/h	無	
167	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	不燃その他(スラッジ・鉄・シート)	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β有	4 mSv/h
168	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	難燃その他(ゴム・塩化ビニール)	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β有	0.015 mSv/h
169	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	不燃その他(フィルタ・ダクト)	5	0.001	mSv/h	0.035	mSv/h	β有	8 mSv/h
170	1F-1号機 滞留水移送設備(残水)圧縮空気供給系統改造工事	1号機タービン2FL	地下水対策設備グループ	2021/9/27	紙・ウエス類	0.04	0.008	mSv/h	0.008	mSv/h	無	
171	1F-1号機 滞留水移送設備(残水)圧縮空気供給系統改造工事	1号機タービン2FL	地下水対策設備グループ	2021/9/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.03	0.008	mSv/h	0.008	mSv/h	無	
172	1F-1号機 滞留水移送設備(残水)圧縮空気供給系統改造工事	1号機タービン2FL	地下水対策設備グループ	2021/9/27	可燃物その他	0.01	0.008	mSv/h	0.008	mSv/h	無	
173	1F-1号機 滞留水移送設備(残水)圧縮空気供給系統改造工事	1号機タービン2FL	地下水対策設備グループ	2021/9/27	不燃その他	0.01	0.008	mSv/h	0.01	mSv/h	β有	0.04 mSv/h
174	1F-1号機 滞留水移送設備(残水)圧縮空気供給系統改造工事	1号機タービン2FL	地下水対策設備グループ	2021/9/27	不燃その他	0.03	0.008	mSv/h	0.008	mSv/h	無	
175	1F-1号機 滞留水移送設備(残水)圧縮空気供給系統改造工事	1号機タービン2FL	地下水対策設備グループ	2021/9/27	金属ガラ	0.02	0.008	mSv/h	0.008	mSv/h	無	
176	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2	μSv/h	2	μSv/h	無	
177	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002	mSv/h	0.027	mSv/h	無	
178	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/30	刈草	5	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
179	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/30	刈草	5	0.005	mSv/h	0.005	mSv/h	無	
180	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/10	金属ガラ (2021ZK-05116)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	β有	0.02 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
181	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/10	金属ガラ (2021ZK-05123)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
182	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/10	金属ガラ (2021ZK-05128)	6	0.02	mSv/h	0.02	mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
183	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/10	金属ガラ (2021FU-00124)	6	0.02	mSv/h	0.03	mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
184	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2019 NS-00635)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.002 mSv/h
185	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2019 NS-00823)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
186	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/9/27	刈り草	5	2	$\mu$ Sv/h	2.5	$\mu$ Sv/h	無	
187	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/9/27	刈り草	5	2	$\mu$ Sv/h	2.5	$\mu$ Sv/h	無	
188	1F 1~4号機 G3エアータンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	可燃その他(木・ビニール・紙)	5	0.001	mSv/h	0.006	mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
189	1F 1~4号機 G3エアータンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	可燃その他(木・ビニール・布・紙)	5	0.001	mSv/h	0.006	mSv/h	$\beta$ 有	5 mSv/h
190	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002	mSv/h	0.027	mSv/h	無	
191	1F-3 燃料取扱設備プール内他ウェブカメラ設置工事	3号 燃料設備プール	高線量機器取り出しPJグループ	2021/9/24	不燃物(ホール)	0.3	0.025	mSv/h	0.64	mSv/h	$\beta$ 有	0.7 mSv/h
192	1F-3 燃料取扱設備プール内他ウェブカメラ設置工事	3号 燃料設備プール	高線量機器取り出しPJグループ	2021/9/24	不燃物(カマ類)	0.5	0.025	mSv/h	0.04	mSv/h	$\beta$ 有	0.7 mSv/h
193	1F-3 燃料取扱設備プール内他ウェブカメラ設置工事	3号 燃料設備プール	高線量機器取り出しPJグループ	2021/9/24	不燃物(ケーブル)	1	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
194	1F-3 燃料取扱設備プール内他ウェブカメラ設置工事	3号 燃料設備プール	高線量機器取り出しPJグループ	2021/9/24	難燃物(エフレックス管)	1.5	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
195	1F-3 燃料取扱設備プール内他ウェブカメラ設置工事	3号 燃料設備プール	高線量機器取り出しPJグループ	2021/9/24	可燃物(P,BOX)	0.2	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
196	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
197	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	大型保管倉庫屋外	建築設備保守グループ	2020/10/6	伐採木(枝・葉)	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
198	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2019 NS-00988)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
199	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04213)	6	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
200	1F-5,6号機Fエアータンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エリア	貯留設備グループ	2021/9/27	手摺	5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	