

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta$ ・ $\alpha$ 汚染の有無	$\beta$ + $\gamma$ 線量率
1	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03739)	6	0.08	mSv/h	1	mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
2	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03680)	6	0.08	mSv/h	1	mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
3	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	土砂(2020ZK-04043)	6	0.08	mSv/h	1	mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
4	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03452)	6	0.08	mSv/h	1.2	mSv/h	$\beta$ 有	1.7 mSv/h
5	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03683)	6	0.08	mSv/h	1	mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
6	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03701)	6	0.08	mSv/h	1.4	mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
7	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/8/5	コンガラ(2020ZK-03698)	6	0.08	mSv/h	1.6	mSv/h	$\beta$ 有	2.1 mSv/h
8	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3	$\mu$ Sv/h	3	$\mu$ Sv/h	無	
9	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木運搬業務委託業務エリ ア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂	12	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
10	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/26	フランジタンク片 ( )	21	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
11	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3	$\mu$ Sv/h	3	$\mu$ Sv/h	無	
12	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3	$\mu$ Sv/h	3	$\mu$ Sv/h	無	
13	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	塩化ビニル類	5	0.002	mSv/h	0.027	mSv/h	無	
14	4S活動	1F構内	固体廃棄物グループ	2021/10/22	不燃物その他	1.3	2	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	10 $\mu$ Sv/h
15	4S活動	1F構内	固体廃棄物グループ	2021/10/22	可燃物その他	0.3	2	$\mu$ Sv/h	5	$\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
16	4S活動	1F構内	固体廃棄物グループ	2021/10/22	不燃物その他	0.6	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
17	4S活動	1F構内	固体廃棄物グループ	2021/10/22	紙・ウエス類	0.5	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
18	4S活動	1F構内	固体廃棄物グループ	2021/10/22	難燃シート類	0.5	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
19	4S活動	1F構内	固体廃棄物グループ	2021/10/22	木材類	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	
20	4S活動	1F構内	固体廃棄物グループ	2021/10/22	可燃物その他	1	2	$\mu$ Sv/h	2	$\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
21	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木運搬業務委託業務エリア 構外伐採木置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂	12	2 μSv/h	2 μSv/h	無	
22	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/27	フランジタンク片天板(200132)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μSv/h	3 μSv/h	無	
24	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2021SS-10424)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
25	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2020ZK-03458)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
26	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2020ZK-03964)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
27	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2021FU-00032)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
28	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2021SS-10152)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
29	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2021SS-10400)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
30	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2020ZK-03967)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
31	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2021SS-10151)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
32	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2021SS-10149)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
33	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2020ZK-03487)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
34	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2021SS-10150)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
35	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2021SS-10394)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
36	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	コンガラ(2020FU-00257)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
37	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2021SS-10402)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
38	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/15	金属ガラ(2021FU-00036)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β有	0.17 mSv/h
39	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 μSv/h	3 μSv/h	無	
40	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木運搬業務委託業務エリア 構外伐採木置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂	12	2 μSv/h	2 μSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
41	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/28	フランジタンク片 ( )	21	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
42	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/14	コンクリートガラ	2	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
43	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/14	コンクリートガラ	2	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
44	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木運搬業務委託業務エリ ア 構外伐採木仮置き場	土基盤設備グループ	2021/7/23	土砂	10	2	μ Sv/h	2	μ Sv/h	無	
45	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/29	フランジタンク片側板(200133)	21	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
46	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ(2021SS-10393)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
47	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	コンガラ(2020ZK-03485)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
48	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ(2021FU-00013)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
49	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	コンガラ(2020ZK-03488)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
50	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ(2021SS-10398)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
51	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ(2021SS-10380)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
52	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ(2021SS-10467)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
53	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ(2021SS-10620)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
54	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ(2021SS-10379)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
55	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	コンガラ(2020ZK-03442)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
56	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ(2021SS-10465)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
57	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/10/16	金属ガラ(2021SS-10382)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
58	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土基盤設備グループ	2021/7/23	土砂	12	2	μ Sv/h	2	μ Sv/h	無	
59	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/1	フランジタンク片 ( )	21	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
60	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/25	循環水ポンプ部品	3	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
61	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/25	循環水ポンプ部品	2	5 μSv/h	5 μSv/h	無	
62	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/2	フランジタンク片底板(200135)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	金属ガラ(2021SS-40013)	4.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.12 mSv/h
64	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	保温材(2021SS-40013)	0.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.12 mSv/h
65	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	金属ガラ(2021SS-40016)	4.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.12 mSv/h
66	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	保温材(2021SS-40016)	0.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.12 mSv/h
67	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	金属ガラ(2021SS-40020)	4.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.14 mSv/h
68	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	保温材(2021SS-40020)	0.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.14 mSv/h
69	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	金属ガラ(2021SS-40015)	4.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.13 mSv/h
70	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	保温材(2021SS-40015)	0.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.13 mSv/h
71	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	金属ガラ(2021SS-40017)	4.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.1 mSv/h
72	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	保温材(2021SS-40017)	0.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.1 mSv/h
73	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	金属ガラ(2021SS-40018)	4.5	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	β有	0.1 mSv/h
74	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	保温材(2021SS-40018)	0.5	0.003 mSv/h	0.07 mSv/h	β有	0.1 mSv/h
75	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/4	フランジタンク片側板(200027)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	金属ガラ(2021SS-40021)	4.5	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	β有	0.07 mSv/h
77	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	保温材(2021SS-40021)	0.5	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	β有	0.07 mSv/h
78	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	金属ガラ(2021SS-40031)	4.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.13 mSv/h
79	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	保温材(2021SS-40031)	0.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.13 mSv/h
80	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	金属ガラ(2021SS-40032)	4.5	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	β有	0.06 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β + γ 線量率
81	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	保温材(2021SS-40032)	0.5	0.003 mSv/h	0.05 mSv/h	β有	0.06 mSv/h
82	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	金属ガラ(2021SS-40019)	4.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
83	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	保温材(2021SS-40019)	0.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
84	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	金属ガラ(2021SS-40014)	4.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.12 mSv/h
85	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	保温材(2021SS-40014)	0.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β有	0.12 mSv/h
86	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	ロックウール(2021SS-40038)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β有	0.04 mSv/h
87	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/28	石こうボード(2021SS-40038)	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β有	0.04 mSv/h
88	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/5	フロンジタンク片側板(200062)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40001)	4.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
90	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	保温材(2021SS-40001)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.08 mSv/h
91	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40005)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.05 mSv/h
92	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40006)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.1 mSv/h
93	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40007)	4.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.15 mSv/h
94	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	保温材(2021SS-40007)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.15 mSv/h
95	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40008)	4.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.12 mSv/h
96	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	保温材(2021SS-40008)	0.5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β有	0.12 mSv/h
97	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ(2021SS-40009)	4.5	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	β有	0.25 mSv/h
98	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/29	保温材(2021SS-40009)	0.5	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	β有	0.25 mSv/h