

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 ケーブル類	2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
2	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 保温材(スタイロフォーム)	2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
3	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/1	フレコンバック	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
4	1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託	1・2号機サービス建屋	地下水対策設備グループ	2021/11/9	コンテナ(可燃物)	6	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
5	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
6	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/5	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/9	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
9	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/8	可燃テープ	0.01	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
10	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/8	難燃テープ	0.01	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
11	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/8	難燃シート	0.01	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
12	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/11	鉄板・鋼材	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
13	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/11	鉄板・鋼材	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
14	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/1	フレコンバック	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/1	フレコンバック	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
17	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	5号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2021/10/11	コンクリートガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/16	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
19	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	トンバック	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
20	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	ゴム	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	ホース(エフレックス)	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
22	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	防災シート	2	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
23	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	金属ガラ(配管・番線・弁等)	3.5	0.004 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
24	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	保温材(グラスウール)	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
25	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	不燃物その他	0.1	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
26	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	ポンプ・機器類	1	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
27	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	保温材(ウレタン)	1	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
28	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
29	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/29	金属ガラ	10	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
30	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	紙・ウエス	2	0.004 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
34	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	プラスチック・ポリ・ビニール	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
35	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	難燃物その他	0.1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
36	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	木材	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
37	No. 1、No. 2純水タンク点検手入工事	水処理建屋 ろ過水・純水設備	共用機械設備グループ	2021/10/1	塩化ビニール類	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
38	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2021/9/21	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
39	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2021/9/21	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
40	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2020SS-10237)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10238)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
42	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10521)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
43	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10523)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
44	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	不燃その他(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
45	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	難燃シート類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	土砂類	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	所内共通M/G4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	不燃物その他	5	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
50	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/9	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
51	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/9	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
52	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
53	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	可燃物その他(皮製装備品)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
54	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10502)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
55	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10503)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
56	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10517)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
57	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10524)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
58	所内共通M/G4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	不燃物その他	5	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
59	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/5	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	プラ・ポリ・ビニール	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	洗い場(GN-14)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	不燃その他(不燃交じりの土砂)	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/8	ライニングゴム	1	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
64	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/8	木材	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
65	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/8	機器保護カバー	1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
66	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/8	エアフィルタ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
67	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/8	ビニールシート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
68	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	5・6号機周辺	防護管理グループ	2021/11/16	可燃物その他	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
69	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2020ZK-04700)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
70	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10237)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
71	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10238)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
72	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/27	金属ガラ (2021SS-10523)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
73	1F1～4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/5	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/9	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
75	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/9	テープ類	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
76	1F-1～4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/8	紙類	0.01	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
77	1F-1～4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/8	ウエス	0.1	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
78	1F-1～4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/8	難燃シート	0.01	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	0.7 mSv/h
79	1F-1～4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/8	ゴムマット	0.01	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
80	1F-1～4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/8	ポリ袋	0.1	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/8	不燃シート	0.2	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
82	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/8	紙ヤスリ	0.01	0.003 mSv/h	0.007 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
83	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/8	塗料缶・塗料片	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
84	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	厚生棟委託員控室	建築設備保守グループ	2021/11/12	木材類	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
85	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	洗い場(GN-14)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
87	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/9	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
88	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/9	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
89	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
90	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	不燃その他(不燃交じりの土砂)	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/15	鉄板・鋼材	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
92	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
93	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2021/9/21	木材類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
94	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 タービン建屋 地下1階 電気品室	1~6号機械設備グループ	2021/10/26	機器類・制御盤類	1.8	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
95	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/12	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/12	不燃シート	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/11/12	塩化ビニール管	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/15	鉄板・鋼材	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
99	1F大型機器除染装置 搬送台車製作関連除却	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/15	鉄板・鋼材	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
100	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	洗い場(GN-14)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/1	不燃物その他	5	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
102	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2021/11/5	不燃物その他	0.5	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
103	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2021/11/5	金属ガラ	0.5	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
104	1F保安資材管理業務委託	No.4資材倉庫	保安総括グループ	2021/11/5	機器類・制御盤類	0.2	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
105	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2021/11/5	紙・ウエス類	0.3	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
106	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2021/11/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.6	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
107	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2021/11/5	可燃物その他	0.4	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
108	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2021/11/5	難燃シート類	0.4	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
109	1F-共通ディーゼル発電機No4軽油タンク点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/10/29	紙・ウエス類	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
110	1F-共通ディーゼル発電機No4軽油タンク点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/10/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
111	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置工事	5号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2021/10/11	コンクリートガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/1	機器類	5	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
113	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
114	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	不燃物その他	5	2 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
115	1F-共通ディーゼル発電機No5軽油タンク点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/10/29	金属ガラ	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
116	1F-共通ディーゼル発電機No5軽油タンク点検手入工事	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/10/29	難燃シート類	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
117	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/10/29	防食材	1	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
118	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/11/5	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/11/5	プラスチック	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/15	フランジタンク片底板(200122)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
122	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10293)	4	0.005 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.14 mSv/h
123	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10294)	4	0.005 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
124	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10295)	4	0.005 mSv/h	0.025 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
125	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
126	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/16	フロンジタンク片( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
128	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10293)	4	0.005 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.14 mSv/h
129	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10294)	4	0.005 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
130	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10295)	4	0.005 mSv/h	0.025 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
131	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10267)	4	0.005 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
132	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10263)	4	0.005 mSv/h	0.18 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
133	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10264)	4	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.22 mSv/h
134	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
135	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/17	フロンジタンク片側板(200101)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/11	ロックウール(2021SS-40025)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
137	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/11	ロックウール(2021SS-40026)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
138	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/11	金属ガラ(2021SS-40028)	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
139	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
140	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/11	金属ガラ(2021SS-40023)	4.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/11	ケーブル類(2021SS-40023)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
142	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/11	金属ガラ(2021SS-40027)	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
143	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/11	保温材(2021SS-40027)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
144	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/11/11	金属ガラ(2021SS-40073)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
145	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
146	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10284)	4	0.005 mSv/h	0.09 mSv/h	$\beta$ 有	0.11 mSv/h
147	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10282)	4	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
148	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/9	掘削土・碎石(2021SS-10281)	4	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
149	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/12	掘削土・碎石(2021SS-10301)	4	0.005 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	0.9 mSv/h
150	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/12	掘削土・碎石(2021SS-10302)	4	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.23 mSv/h
151	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/12	掘削土・碎石(2021SS-10304)	4	0.005 mSv/h	0.2 mSv/h	$\beta$ 有	0.22 mSv/h
152	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/18	フロンジ'タンク片側板(200017)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
153	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/12	掘削土・碎石(2021SS-10303)	4	0.005 mSv/h	0.7 mSv/h	$\beta$ 有	0.8 mSv/h
154	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/12	掘削土・碎石(2021SS-10299)	4	0.005 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.13 mSv/h
155	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/12	掘削土・碎石(2021SS-10298)	4	0.005 mSv/h	0.35 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
156	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/12	掘削土・碎石(2021SS-10297)	4	0.005 mSv/h	0.09 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
157	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号建屋北・西	1号カバー設置PJグループ	2021/11/12	掘削土・碎石(2021SS-10300)	4	0.005 mSv/h	0.28 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
158	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/11/19	フロンジ'タンク片天板(180291)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
159	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	