

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ (2021SS-10507)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
2	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ (2021SS-10577)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
3	JAEA施設立入制限区域用設備防護システム機器(1次リリース)賃貸借その1 (H31)	5,6号機海側、物揚げ場	防護管理グループ	2021/12/10	エフレックス	4	3 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
4	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
5	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/1/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
6	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/1/12	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
7	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/1/12	紙・ウエス類	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
8	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/12/23	ケーブル類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
9	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/12/23	不燃物その他	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
10	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装品点検手入工事(2021)	2・3号タービン建屋 2FL	燃料計装設備グループ	2021/12/21	不燃物(既設保温材)	0.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
11	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装品点検手入工事(2021)	2・3号タービン建屋 2FL	燃料計装設備グループ	2021/12/21	不燃物(既設ヒータ用ケーブル)	0.2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
12	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装品点検手入工事(2021)	2・3号タービン建屋 2FL	燃料計装設備グループ	2021/12/21	可燃物(段ボール及び紙類)	0.1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
13	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装品点検手入工事(2021)	2・3号タービン建屋 2FL	燃料計装設備グループ	2021/12/21	難燃物(難燃シート)	0.1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
14	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装品点検手入工事(2021)	2・3号タービン建屋 2FL	燃料計装設備グループ	2021/12/21	難燃物(難燃物その他)	0.05	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
15	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/7	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F1~4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/1/7	アスファルトガラ	10	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
17	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ (2021SS-10232)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
18	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ (2021SS-10636)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
19	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ (2021SS-10214)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
20	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/7	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
21	1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	カバーオール	1.5	0.003 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
22	1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	靴下	0.5	0.003 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
23	1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	ポリ袋	1	0.003 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.16 mSv/h
24	1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	フードマスク	1	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
25	1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	バッテリーケース	0.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
26	1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	ウエス	0.3	0.003 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
27	1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	アノラック	0.2	0.003 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
28	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1~4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
29	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/12	金属ガラ	4	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
30	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	物揚場	5・6号対応PJグループ	2022/1/14	アスファルトガラ	5	3.5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
31	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
32	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	紙・ウエス類	2	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
33	1F1~4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/1/7	アスファルトガラ	10	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
34	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	難燃その他類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	難燃シート類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ (2021SS-10231)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
37	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ (2021SS-10349)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
38	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ (2021SS-10595)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
39	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋南側(ヤード)	建築設備保守グループ	2022/1/5	ステップ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋南側(ヤード)	建築設備保守グループ	2022/1/5	基礎	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
41	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	共用プール建屋南側(ヤード)	建築設備保守グループ	2022/1/5	鉄板	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1F 構内4／5号線連絡線新設ならびに ルート改修工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/12/22	電線・ケーブル	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	1F 構内4／5号線連絡線新設ならびに ルート改修工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/12/22	腕金・ボルト類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F 構内4／5号線連絡線新設ならびに ルート改修工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/12/22	コンクリートガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/1/7	コンクリートガラ	10	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
46	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/14	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
47	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/17	不燃物(土砂・金属ガラ)	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	5 mSv/h
48	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/17	不燃物(コンガラ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	8 mSv/h
49	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/17	不燃物(金属ガラ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	6 mSv/h
50	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理土木設備設置PJグ ループ	2022/1/11	不燃物(金属ガラ)	8	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
51	1F1～4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	G1,G2エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	1F1～4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	G1,G2エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F ケーブル運搬委託	スラッジ建屋電気品室西側エリア	電気設備建設グループ	2022/1/17	ケーブル屑	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
54	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(202 1)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	1.4	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
55	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/1/12	コンクリートガラ	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
56	1F管理区域内エリア区画・設置業務(ウエ)	3・4号機 ホットラボ	放射線防護グループ	2021/12/21	キムタオル	2	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	
57	1F管理区域内エリア区画・設置業務(ウエ)	3・4号機 ホットラボ	放射線防護グループ	2021/12/21	スミア	0.4	0.01 mSv/h	0.09 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
58	1F管理区域内エリア区画・設置業務(ウツエ)	3・4号機 ホットラボ	放射線防護グループ	2021/12/21	難燃シート	0.4	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
59	1F管理区域内エリア区画・設置業務(ウツエ)	3・4号機 ホットラボ	放射線防護グループ	2021/12/21	ダンボール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/13	プラ・ポリ類	3	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
61	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/13	可燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
62	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/17	不燃物(金属ガラ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	30 mSv/h
63	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/17	不燃物(コンガラ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	16 mSv/h
64	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/17	可燃物(プラ・木)	5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	20 mSv/h
65	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
66	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G1,G2エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	木材類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F-原子炉注水設備可燃物除去委託(2021年)	福島第一原子力発電所構内 高台設備設置エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/24	可燃物その他	4	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
68	1F-原子炉注水設備可燃物除去委託(2021年)	福島第一原子力発電所構内 高台設備設置エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/24	紙・ウエス類	0.1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
69	1F-5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置	5,6号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/11/10	伐採木(枝・葉)	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
70	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/12/23	ホース類	3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
71	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/12/23	塩化ビニール類	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
72	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	免震棟周辺	建築設備保守グループ	2022/1/8	金属ガラ	5	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
73	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	免震棟周辺	建築設備保守グループ	2022/1/8	石膏ボード	5	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
74	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	免震棟周辺	建築設備保守グループ	2022/1/8	窯業系サイディング	5	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
75	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	免震棟周辺	建築設備保守グループ	2022/1/8	塩化ビニール類	2	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
76	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/1/7	紙・ウエス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
77	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/1/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
78	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/1/7	可燃物その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
79	1F1～4号機 ALPS移送配管用排水溝 設置工事	K3タンク西側道路	土木水対策設備グループ	2022/1/7	ホース類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
80	1F-原子炉注水設備可燃物除去委託(2 021年)	福島第一原子力発電所構内 高台設 備設置エリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2021/11/24	伐採木(枝・葉)	0.3	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
81	1F共用プール新燃料外観確認作業	共用プール(GK-26西)	共用プール燃料搬出PJグ ループ	2022/1/11	紙・ウエス類	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	1F共用プール新燃料外観確認作業	共用プール(GK-26西)	共用プール燃料搬出PJグ ループ	2022/1/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	1F共用プール新燃料外観確認作業	共用プール(GK-26西)	共用プール燃料搬出PJグ ループ	2022/1/11	可燃物その他	0.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F共用プール新燃料外観確認作業	共用プール(GK-26西)	共用プール燃料搬出PJグ ループ	2022/1/11	難燃シート類	1.5	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	カバーオール	0.5	0.003 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
86	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	靴下	0.4	0.003 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
87	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	アノラック	1.5	0.003 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
88	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	ポリ袋	0.5	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
89	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	テープ	1	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.23 mSv/h
90	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	ウエス	0.3	0.003 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
91	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/7	アノラック	0.2	0.003 mSv/h	0.025 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
92	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/1/11	不燃物(金属ガラ)	8	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
93	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	G1,G2エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	ゴムホース	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工 事	G1,G2エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/6	難燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去 委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/12/15	難燃シート類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
96	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2021/12/15	紙・ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2021/12/15	紙・ウエス類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機 R/B 5FL オペフロエリア	高線量機器取り出しPJグループ	2021/12/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
100	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	難燃その他類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
101	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	難燃シート類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
103	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
104	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SS-40290)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
105	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SS-40291)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
106	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/22	金属ガラ(2021SS-40294)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
107	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/18	フランジタンク片側板(200128)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
109	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
110	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/22	ロックウール(2021SS-40163)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
111	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/22	ロックウール(2021SS-40265)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
112	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/12/22	石こうボード(2021SS-40298)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
113	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/19	フランジタンク片天板(200116)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
115	1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託	1・2号機サービス建屋、1号機T/B	地下水対策設備グループ	2022/1/7	紙類	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
116	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	1・2号機サービス建屋、1号機T/B	地下水対策設備グループ	2022/1/7	プラスチック、ポリ、ビニール	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
117	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	1・2号機サービス建屋、1号機T/B	地下水対策設備グループ	2022/1/7	テーブル	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
118	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	1・2号機サービス建屋、1号機T/B	地下水対策設備グループ	2022/1/7	可燃物その他	0.1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
119	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
120	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/13	可燃物その他	4.4	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
121	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.6	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
122	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/20	フロンタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
124	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
125	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/1/21	フロンタンク片側板(200111)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
126	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/14	不燃その他(201SK-00077)	4.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
127	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/14	不燃その他(201SK-00089)	4.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
128	共用プール西側ヤード整備工事関連除却 工事	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/1/14	不燃その他(201SK-00091)	4.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
129	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
130	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	伐採木(枝・葉)	10	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	