

## 空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名： 1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託 (2021)

|      |            |                   |                      |
|------|------------|-------------------|----------------------|
| 測定者  |            | 計測器番号             | F1-PS-156, F1-PS-214 |
| 測定日時 | 2022年1月18日 | ( 12:37 ~ 15:08 ) |                      |

| 測定 No. | 測定場所                      | 保管物              | 空間線量当量率 (mSv/h) | 前回測定値 (mSv/h) (2022年1月11日) | 備考           |
|--------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 1      | 固体廃棄物貯蔵庫 第1棟              | 瓦礫類              | —               | —                          | 保管されていないため省略 |
| 2      | 固体廃棄物貯蔵庫 第2棟              | 瓦礫類              | —               | —                          |              |
| 3      | 固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟           | 瓦礫類              | —               | —                          |              |
| 4      | 固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地上1階          | 瓦礫類              | 0.001           | 0.001                      |              |
| 5      | 固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下1階          | 瓦礫類              | 0.001           | 0.001                      |              |
| 6      | 固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下2階          | 瓦礫類              | 0.001           | 0.001                      |              |
| 7      | 一時保管エリアA1 Aテント            | 瓦礫類              | —               | —                          | 保管されていないため省略 |
| 8      | 一時保管エリアA2 Bテント            | 瓦礫類              | 0.110           | 0.110                      |              |
| 9      | 一時保管エリアB テント西側ヤード         | 瓦礫類              | 0.002           | 0.002                      |              |
| 10     | 一時保管エリアC Cヤード             | 瓦礫類              | 0.002           | 0.002                      |              |
| 11     | 一時保管エリアD ヤード              | 瓦礫類              | 0.003           | 0.003                      |              |
| 12     | 一時保管エリアE1 ヤード             | 瓦礫類              | 0.005           | 0.005                      |              |
| 13     | 一時保管エリアE2 ヤード南側           | 瓦礫類              | 0.007           | 0.007                      |              |
| 14     | 一時保管エリアF1, F2 ヤード         | 瓦礫類              | 0.002           | 0.002                      |              |
| 15     | 一時保管エリアG                  | 第3土捨場北側南入口       | 伐採木 (枝葉根)       | 0.001                      | 0.001        |
| 16     |                           | 第3土捨場北側北入口       |                 | 0.001                      | 0.001        |
| 17     |                           | 第3土捨場北西側         | 伐採木 (幹根)        | 0.001                      | 0.001        |
| 18     | 一時保管エリアH                  | 旧ヘリポート北側北入口      | 伐採木 (枝葉根・幹根)    | 0.001                      | 0.001        |
| 19     |                           | 旧ヘリポート北側南入口      |                 | 0.001                      | 0.001        |
| 20     |                           | 旧ヘリポート北西側        |                 | 0.002                      | 0.002        |
| 21     | 一時保管エリアJ 管理型最終処分場         | 瓦礫類              | —               | —                          |              |
| 22     | 一時保管エリアL Bヤード             | 瓦礫類              | 0.001           | 0.001                      |              |
| 23     | 一時保管エリアM                  | 5/6号機西側ヤード西入口    | 伐採木 (幹根)        | 0.001                      | 0.001        |
| 24     |                           | 5/6号機西側ヤード東入口    |                 | 0.001                      | 0.001        |
| 25     | 一時保管エリアN 水処理制御室北側A        | 瓦礫類              | —               | —                          |              |
| 26     | 一時保管エリアO 安定型処分場           | 瓦礫類              | 0.002           | 0.002                      |              |
| 27     | 一時保管エリアP1 エリア ヤード東側 (低線量) | 瓦礫類              | 0.004           | 0.004                      |              |
| 28     | 一時保管エリアP2 エリア ヤード東側 (高線量) | 瓦礫類              | 0.010           | 0.010                      |              |
| 29     | 一時保管エリアT 旧展望台             | 伐採木 (枝葉根)        | —               | —                          |              |
| 30     | 一時保管エリアU 大型機器メンテナンス建屋西側   | 瓦礫類              | —               | —                          |              |
| 31     | 一時保管エリアV 安定型処分場南側         | 瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根) | —               | —                          |              |
| 32     | 一時保管エリアW                  | 固体庫1, 2棟南側 (W1)  | 瓦礫類             | —                          | —            |
| 33     |                           | 研修棟北側 (W2)       | 瓦礫類             | —                          | 保管されていないため省略 |
| 34     | 一時保管エリアX 固体庫1, 2棟東側       | 瓦礫類              | —               | —                          |              |
| 35     | 一時保管エリアAA 覆土式一時保管施設東側     | 瓦礫類              | 0.001           | 0.001                      |              |
| 36     | 一時保管エリアa 固体庫トラックヤード       | 使用済保護衣等          | —               | —                          |              |
| 37     | 一時保管エリアb 金属材専用置場          | 使用済保護衣等          | 0.003           | 0.003                      |              |
| 38     | 一時保管エリアc No.2資材倉庫         | 使用済保護衣等          | —               | —                          | 保管されていないため省略 |
| 39     | 一時保管エリアd 海生物処理建屋海側        | 瓦礫類              | 0.004           | 0.004                      |              |
| 40     | 一時保管エリアe エリア              | 瓦礫類              | —               | —                          | 保管されていないため省略 |
| 41     | 一時保管エリアf 廃コンクリート置場        | 使用済保護衣等          | 0.001           | 0.001                      |              |
| 42     | 一時保管エリアg ABテント西側          | 使用済保護衣等          | —               | —                          | 保管されていないため省略 |
| 43     | 一時保管エリアi Bヤード海側           | 使用済保護衣等          | 0.001           | 0.001                      |              |
| 44     | 一時保管エリアj 固体庫3, 4棟間        | 使用済保護衣等          | —               | —                          |              |
| 45     | 一時保管エリアk 5/6号機西側ヤードA      | 使用済保護衣等          | 0.001           | 0.001                      |              |
| 46     | 一時保管エリアl 5/6号機西側ヤードB      | 使用済保護衣等          | 0.001           | 0.001                      |              |
| 47     | 一時保管エリアm                  | 1, 2号開閉所周辺 東側    | 瓦礫類             | —                          | —            |
| 48     |                           | 1, 2号開閉所周辺 西側    | 瓦礫類             | —                          | —            |
| 49     | 一時保管エリアn 固体庫1, 2棟建屋周り     | 瓦礫類              | —               | —                          |              |
| 50     | 一時保管エリアo 新設焼却炉南側          | 使用済保護衣等          | 0.001           | 0.001                      |              |



## 空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名： 1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託 (2021)

|      |            |                  |           |
|------|------------|------------------|-----------|
| 測定者  |            | 計測器番号            | F1-PS-186 |
| 測定日時 | 2022年1月19日 | ( 9:56 ~ 12:18 ) |           |

| 測定 No. | 測定場所                       | 保管物              | 空間線量当量率 (mSv/h) | 前回測定値 (mSv/h) (2022年1月12日) | 備考                          |
|--------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1      | 固体廃棄物貯蔵庫 第1棟               | 瓦礫類              | —               | —                          | 保管されていないため省略                |
| 2      | 固体廃棄物貯蔵庫 第2棟               | 瓦礫類              | 0.004           | 0.004                      |                             |
| 3      | 固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟            | 瓦礫類              | 0.006           | 0.006                      |                             |
| 4      | 固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地上1階           | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 5      | 固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下1階           | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 6      | 固体廃棄物貯蔵庫 第9棟地下2階           | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 7      | 一時保管エリアA 1 Aテント            | 瓦礫類              | —               | —                          | 保管されていないため省略                |
| 8      | 一時保管エリアA 2 Bテント            | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 9      | 一時保管エリアB テント西側ヤード          | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 10     | 一時保管エリアC Cヤード              | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 11     | 一時保管エリアD ヤード               | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 12     | 一時保管エリアE 1 ヤード             | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 13     | 一時保管エリアE 2 ヤード南側           | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 14     | 一時保管エリアF 1, F 2 ヤード        | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 15     | 一時保管エリアG                   | 第3土捨場北側南入口       | 伐採木 (枝葉根)       | —                          |                             |
| 16     |                            | 第3土捨場北側北入口       | —               | —                          |                             |
| 17     |                            | 第3土捨場北西側         | 伐採木 (幹根)        | —                          |                             |
| 18     | 一時保管エリアH                   | 旧ヘリポート北側北入口      | 伐採木 (枝葉根・幹根)    | —                          |                             |
| 19     |                            | 旧ヘリポート北側南入口      | —               | —                          |                             |
| 20     |                            | 旧ヘリポート北西側        | —               | —                          |                             |
| 21     | 一時保管エリアJ 管理型最終処分場          | 瓦礫類              | 0.006           | 0.006                      | 境界外側の配置及び車両等の干渉があるため目安値より高い |
| 22     | 一時保管エリアL Bヤード              | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 23     | 一時保管エリアM                   | 5/6号機西側ヤード西入口    | 伐採木 (幹根)        | —                          |                             |
| 24     |                            | 5/6号機西側ヤード東入口    | —               | —                          |                             |
| 25     | 一時保管エリアN 水処理制御室北側A         | 瓦礫類              | 0.002           | 0.002                      |                             |
| 26     | 一時保管エリアO 安定型処分場            | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 27     | 一時保管エリアP 1 エリア ヤード東側 (低線量) | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 28     | 一時保管エリアP 2 エリア ヤード東側 (高線量) | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 29     | 一時保管エリアT 旧展望台              | 伐採木 (枝葉根)        | 0.001           | 0.001                      |                             |
| 30     | 一時保管エリアU 大型機器メンテナンス建屋西側    | 瓦礫類              | 0.001           | 0.001                      |                             |
| 31     | 一時保管エリアV 安定型処分場南側          | 瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根) | 0.007           | 0.007                      |                             |
| 32     | 一時保管エリアW                   | 固体庫1, 2棟南側 (W1)  | 瓦礫類             | 0.007                      |                             |
| 33     |                            | 研修棟北側 (W2)       | 瓦礫類             | —                          | 保管されていないため省略                |
| 34     | 一時保管エリアX 固体庫1, 2棟東側        | 瓦礫類              | 0.008           | 0.008                      |                             |
| 35     | 一時保管エリアAA 覆土式一時保管施設東側      | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 36     | 一時保管エリアa 固体庫トラックヤード        | 使用済保護衣等          | 0.006           | 0.006                      |                             |
| 37     | 一時保管エリアb 金属材専用置場           | 使用済保護衣等          | —               | —                          |                             |
| 38     | 一時保管エリアc No. 2資材倉庫         | 使用済保護衣等          | —               | —                          | 保管されていないため省略                |
| 39     | 一時保管エリアd 海生物処理建屋海側         | 瓦礫類              | —               | —                          |                             |
| 40     | 一時保管エリアe エリア               | 瓦礫類              | —               | —                          | 保管されていないため省略                |
| 41     | 一時保管エリアf 廃コンクリート置場         | 使用済保護衣等          | —               | —                          |                             |
| 42     | 一時保管エリアg ABテント西側           | 使用済保護衣等          | —               | —                          | 保管されていないため省略                |
| 43     | 一時保管エリアi Bヤード海側            | 使用済保護衣等          | —               | —                          |                             |
| 44     | 一時保管エリアj 固体庫3, 4棟間         | 使用済保護衣等          | 0.004           | 0.004                      |                             |
| 45     | 一時保管エリアk 5/6号機西側ヤードA       | 使用済保護衣等          | —               | —                          |                             |
| 46     | 一時保管エリアl 5/6号機西側ヤードB       | 使用済保護衣等          | —               | —                          |                             |
| 47     | 一時保管エリアm                   | 1, 2号開閉所周辺 東側    | 瓦礫類             | 0.003                      | —                           |
| 48     |                            | 1, 2号開閉所周辺 西側    | 瓦礫類             | 0.004                      | 0.004                       |
| 49     | 一時保管エリアn 固体庫1, 2棟建屋周り      | 瓦礫類              | 0.004           | 0.005                      |                             |
| 50     | 一時保管エリアo 新設焼却炉南側           | 使用済保護衣等          | —               | —                          |                             |



