

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F-防護フェンス張替工事	北護岸エリア	防護管理グループ	2022/2/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
2	1F-防護フェンス張替工事	北護岸エリア	防護管理グループ	2022/2/9	可燃物その他	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
3	1F-防護フェンス張替工事	北護岸エリア	防護管理グループ	2022/2/9	ゴム類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
4	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	紙・段ボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	トンパック(空袋)・軍手	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/7	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
10	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
11	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/2/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
12	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/2/14	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
13	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/26	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
14	1F エアバック他処理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫1・2棟	固体廃棄物グループ	2022/2/4	ドラム缶(空)	0.5	11 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
15	1F エアバック他処理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫1・2棟	固体廃棄物グループ	2022/2/4	エアバック	1	11 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
16	1F エアバック他処理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫1・2棟	固体廃棄物グループ	2022/2/4	配線(電気ケーブル)	0.4	11 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
17	1F エアバック他処理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫1・2棟	固体廃棄物グループ	2022/2/4	スコップ	0.2	11 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
18	1F エアバック他処理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫1・2棟	固体廃棄物グループ	2022/2/4	ステン缶(空)	0.5	11 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
19	1~4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1~4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	可燃その他	4	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
20	1~4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1~4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	北護岸エリア	防護管理グループ	2022/2/9	金属ガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
22	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/28	アスファルトガラ(2021SS- 10323)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
23	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/28	アスファルトガラ(2021SS- 10537)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
24	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	Fエリア堰内雨水タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/14	金属入補強ホース	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	Fエリア堰内雨水タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/14	番線	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
26	5, 6T FエリアCタンク雨水カバー設置	Fエリア堰内雨水タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2022/2/14	パッキン(テフロン製)	0.01	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/28	不燃物入りドラム缶	5	8 μ Sv/h	32 μ Sv/h	無	
28	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/2/7	スミアろ紙、その他紙類	0.3	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
29	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/2/7	ブラ、ビニール類	1	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
30	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/2/7	木材	0.2	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
31	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/2/7	雑可燃、その他	0.3	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
32	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/2/7	アキレスフラーレ	0.1	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
33	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/2/7	難燃毛布	0.1	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
34	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2022/2/7	難燃シート	0.1	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
35	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	紙・ウエス	0.1	0.007 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
36	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	ビニール	0.03	0.007 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
37	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	HTIデミスタフィルタ	0.18	0.007 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
38	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	フィルタ枠	0.15	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
39	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	PM/B中性能フィルタ	0.05	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
40	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロ セス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	PM/B再生・処理フィルタ	0.02	0.007 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	3 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	集中RW換気空調系他点検手入れ工事	高温焼却炉建屋、焼却工作建屋、プロセス主建屋	処理設備グループ	2022/1/28	安全帯胴ベルト	0.08	0.007 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
42	1F NO.3深井戸揚水管補修工事	3号深井戸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	金属ガラ	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
43	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	紙・段ボール・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	木材、木くず	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	トンパック(空袋)・軍手	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	草	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F-1~4号機 RO3設備修理工事(2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/1/26	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/31	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
50	1F エアバック他処理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫1・2棟	固体廃棄物グループ	2022/2/4	ウエス	0.4	11 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
51	1F エアバック他処理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫1・2棟	固体廃棄物グループ	2022/2/4	ビニール袋	0.4	11 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
52	1F エアバック他処理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫1・2棟	固体廃棄物グループ	2022/2/4	ダンボール	0.5	11 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
53	1F エアバック他処理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫1・2棟	固体廃棄物グループ	2022/2/4	手袋	0.2	11 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
54	1F エアバック他処理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫1・2棟	固体廃棄物グループ	2022/2/4	プロテクター	0.3	11 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
55	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	北護岸エリア	防護管理グループ	2022/2/9	金属ガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
56	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/28	コンクリートガラ(201SS- 10389)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
57	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/28	コンクリートガラ(201SS- 10392)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
58	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/2/10	TEPU-170296 フランジタンク 本体	21	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
59	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/2/10	TEPU-180034 フランジタンク 本体	21	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
60	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2022/1/27	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
62	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/2/3	紙・ウェス類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
63	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/2/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
64	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/2/3	可燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
65	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/2/4	紙・ウェス	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
66	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/2/4	ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
67	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/2/4	可燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
68	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/2/8	不燃シート	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
69	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/2/8	金属ガラ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
70	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/25	金属ガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
71	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/25	コンクリートガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/25	機器類・制御盤類	0.4	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
73	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/25	土砂類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2022/1/25	ケーブル類	0.5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
75	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#2 T/B 1F P/Cエリア	地下水対策設備グループ	2022/1/25	金属ガラ	0.6	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
76	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#2 T/B 1F P/Cエリア	地下水対策設備グループ	2022/1/25	ケーブル類	0.2	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
77	1F-1・2号機 露出エリア他滞留水移送装置設置関連除却	#2 T/B 1F P/Cエリア	地下水対策設備グループ	2022/1/25	機器類・制御盤類	1	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
78	1F-1~4号機 RO3設備修理工事(2021)	1F構内	処理設備グループ	2022/1/26	保温材	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/25	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/25	コーキング殻	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/25	ラバーブーツ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/25	保温材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/25	防災シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1～4号機建屋接続トレンチほか閉塞工事	1～4号機周辺	土木水対策技術グループ	2022/1/17	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
85	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/28	コンクリートガラ(2021SS-10063)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
86	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/28	コンクリートガラ(2021SS-10068)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
87	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/14	フランジタンク片側板(200028)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
88	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/2/2	金属ガラ(2021SS-40434)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.26 mSv/h
89	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/2/2	金属ガラ(2021SS-40365)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
90	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/2/2	金属ガラ(2021SS-40437)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.075 mSv/h
91	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/2/2	金属ガラ(2021SS-40234)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.065 mSv/h
92	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/2/2	金属ガラ(2021SS-40433)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
93	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/2/2	金属ガラ(2021SS-40436)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
94	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/15	フランジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
96	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
97	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/16	フランジタンク片底板(200074)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40241)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.045 mSv/h
99	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40244)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
100	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40024)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
102	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
103	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40036)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.065 mSv/h
104	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40075)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
105	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40080)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
106	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/17	フランジタンク片側板(200084)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40079)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
108	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40077)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
109	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40149)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
110	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
111	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
112	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40150)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
113	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40340)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
114	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40344)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
115	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/18	フランジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40140)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
117	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40139)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.095 mSv/h
118	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40078)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.045 mSv/h
119	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
120	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	不燃物その他	8	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	不燃物その他	8	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
122	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	不燃物その他	8	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
123	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃棄物貯蔵庫第3～9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
124	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40035)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.075 mSv/h
125	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40438)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
126	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40341)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
127	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	不燃物その他	8	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
128	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2022/1/11	不燃物その他	8	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	