

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 1～4号機 G4南エリア周辺整備工事	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	可燃物その他	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
2	1F 1～4号機 G4南エリア周辺整備工事	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	可燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
3	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/14	発泡スチロール	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	トンバック(空袋)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
6	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.5危険物倉庫	運用支援グループ	2022/2/21	紙・ウエス類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.5危険物倉庫	運用支援グループ	2022/2/21	可燃物その他	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.5危険物倉庫	運用支援グループ	2022/2/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	プラスチック類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
10	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	紙・ウエス類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
11	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	可燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
12	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	ゴム類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
13	1F 陸側遮水壁設備点検手入工事(2021)	33. 5m盤 1・2号機超高压開閉所	地下水対策設備グループ	2022/1/28	金属ガラ	2.5	3 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
14	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	土砂	5	0.001 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	15 mSv/h
15	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	土砂	4.5	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	20 mSv/h
16	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
17	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	土砂	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	10 mSv/h
18	1F 1～4号機 G4南エリア周辺整備工事	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	木材類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
19	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/21	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
20	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/21	プラスチック	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/21	難燃毛布	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
22	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/21	マットレス	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
23	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/2/15	不燃物入りドラム缶	5	8 μ Sv/h	29 μ Sv/h	無	
24	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(202 1)	CCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/2/3	木材他	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
25	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
26	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/3	紙	4	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
27	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/3	ダンボール	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
28	1F 環境管理業務委託	1～4号機建屋ダスト監視設備、雑固体 焼却建屋	放出・環境モニタリンググ ループ	2022/1/7	ゼオライト(銀・カリウム)	0.36	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	1F 環境管理業務委託	1～4号機建屋ダスト監視設備、雑固体 焼却建屋	放出・環境モニタリンググ ループ	2022/1/7	ポリビン	0.29	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	1F 環境管理業務委託	1～4号機建屋ダスト監視設備、雑固体 焼却建屋	放出・環境モニタリンググ ループ	2022/1/7	ロールろ紙	0.87	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1F 環境管理業務委託	1～4号機建屋ダスト監視設備、雑固体 焼却建屋	放出・環境モニタリンググ ループ	2022/1/7	紙・ウエス	0.29	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F 環境管理業務委託	1～4号機建屋ダスト監視設備、雑固体 焼却建屋	放出・環境モニタリンググ ループ	2022/1/7	ポリ	0.29	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	不燃シート	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
34	1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化 工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/2/9	鉄くず	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
35	1F 1～4号機 G4南エリア周辺整備工事	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	不燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
36	1F 1～4号機 G4南エリア周辺整備工事	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	塩化ビニール類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
37	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/2/3	ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
38	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/2/7	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/2/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/2/9	ボルトナットキャップ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 地下水バイパス設備一時貯留タンクフ ランジ部他修理工事	地下水バイパス設備一時貯留タンクエ リア	地下水対策設備グループ	2022/2/9	コーキング殻	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関 連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/2/3	金属ガラ	10	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
43	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	サブドレン浄化設備建屋	地下水対策設備グループ	2022/2/25	pH緩衝塔	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(202 1)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/1/17	金属クズ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
45	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	紙・ウエス	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
46	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	ポリ・プラ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
47	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
48	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	紙・段ボール・ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5,6号敷地護岸	土木基盤設備グループ	2022/2/8	トンパック(空袋)・軍手	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/2/4	金属ガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
53	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/2/4	保温材	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
54	セシウム吸着装置保守管理業務委託	工作建屋(グリット番号:GJ-26)	処理設備グループ	2022/2/4	不燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
55	構内休憩所他衛生器具修理工事	入退域管理棟機械室	建築設備保守グループ	2022/2/1	金属ガラ	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
56	構内休憩所他衛生器具修理工事	入退域管理棟機械室	建築設備保守グループ	2022/2/1	不燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
57	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
58	1F 1~4号機 G4南エリア周辺整備工事	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2022/2/18	金属ガラ	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
59	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/21	フランジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 固体廃 棄物貯蔵庫第3~9棟周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	10	8 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]