

| | |
|-----|-----------|
| 作成日 | 12月15日(木) |
| 作成者 | |
| 審査者 | |
| 承認者 | |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| F1-GMAD-230 | |
| 機器効率: | 26.3 % |
| 採取効率: | 10 % |
| B G: | 80 cpm |
| 換算定数: | 1.58E-02 Bq/cm ² ・cpm |
| 検出下限値: | 1.10E+00 Bq/cm ² |

測定者:
 アクションヘル: 4Bq/cm²

| No | 測定場所 | 測定日 | | 4/14 | | 5/19 | | 6/16 | | 7/21 | | 8/10 | | 9/2 | | 10/14 | | 11/11 | | 12/15 | | | | | | | | 備考 |
|----|---------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|--|--|--|--|--|--|----|
| | | Bq/cm ² | cpm | Bq/cm ² | cpm | Bq/cm ² | cpm | Bq/cm ² | cpm | Bq/cm ² | cpm | Bq/cm ² | cpm | Bq/cm ² | cpm | Bq/cm ² | cpm | Bq/cm ² | cpm | Bq/cm ² | cpm | | | | | | | |
| 1 | 正門警備所前 | <0.91 | 80 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 90 | | | | | | | |
| 2 | 入退域管理棟前 | <0.91 | 80 | <0.86 | 65 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 90 | | | | | | | |
| 3 | 新事務本館北東エリア | <0.91 | 70 | <0.86 | 55 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 4 | 廃棄物倉庫北東エリア | <0.91 | 60 | <0.86 | 75 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 90 | | | | | | | |
| 5 | 企業棟[]エリア | <0.91 | 70 | <0.86 | 80 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 6 | 企業センター(A棟)休憩所南東エリア | <0.91 | 80 | <0.86 | 75 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 7 | 排水処理装置建屋南西 | <0.91 | 80 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 8 | 車輛汚染検査所エリア | <0.91 | 70 | <0.86 | 80 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 9 | 西門 厚生棟休憩所前 | <0.91 | 80 | <0.86 | 70 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 10 | 西門 研修棟休憩所前 | <0.91 | 60 | <0.86 | 90 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 11 | 新西門東 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 12 | JAEA分析施設第一棟連絡通路 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 13 | JAEA分析施設第一棟侵入道 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 14 | 西門 登録センター休憩所前 | <0.91 | 70 | <0.86 | 90 | <0.86 | 90 | <0.86 | 80 | <0.86 | 80 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 15 | ふれあい交差点西エリア | <0.91 | 80 | <0.86 | 80 | <0.86 | 60 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 16 | 中央交差点西エリア | <0.91 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 90 | | | | | | | |
| 17 | 休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ道路 | <0.91 | 80 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 18 | 休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ歩道 | <0.91 | 90 | <0.86 | 80 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 19 | 免震重要棟南側出入口 | <0.91 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 20 | 免震重要棟南側出入口 | <0.91 | 80 | <0.86 | 60 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 21 | 免震重要棟前駐車場エリア | <0.91 | 90 | <0.86 | 80 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 22 | 免震重要棟プレハブ第一工区前(屋根下) | <0.91 | 80 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 23 | 1~4号機出入管理所車両ゲート | <0.91 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 90 | | | | | | | |
| 24 | 物揚場車両ゲート | <0.91 | 80 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 90 | | | | | | | |
| 25 | 1~4号機PP大熊通り車両ゲート | <0.91 | 80 | <0.86 | 70 | <0.86 | 90 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 26 | 五差路車両ゲート | <0.91 | 70 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 27 | 1/2号開閉所車両ゲート | <0.91 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |
| 28 | 5号機タービン建屋前駐車場 | <0.91 | 80 | <0.86 | 45 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <1.10 | 90 | | | | | | | |
| 29 | 5/6号サービス建屋入口前 | <0.91 | 90 | <0.86 | 70 | <0.86 | 50 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 90 | | | | | | | |
| 30 | 6号機タービン建屋大物搬出入口前道路 | <0.91 | 90 | <0.86 | 60 | <0.86 | 80 | <0.86 | 80 | <0.86 | 80 | <0.86 | 70 | <0.86 | 70 | <0.86 | 60 | <0.86 | 60 | <1.10 | 80 | | | | | | | |

